

110 年度雲林縣濁水溪河川揚塵監測宣導暨環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep6 - 110 - 001		
巡查日期	110 年 07 月 19 日 星期 一	巡查人員	
巡查原因	<input type="checkbox"/> 濁水溪揚塵 <input type="checkbox"/> 空氣品質劣化 <input type="checkbox"/> 沙塵暴 <input checked="" type="checkbox"/> 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	<input checked="" type="checkbox"/> 無揚塵 <input type="checkbox"/> 輕微揚塵 <input type="checkbox"/> 中度揚塵 <input type="checkbox"/> 嚴重揚塵 <input type="checkbox"/> 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 12:00)		麥寮測站監測資料(時間 12:00)
	1. PM ₁₀ 濃度: <u>41</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2. PM _{2.5} 濃度: <u>24</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3. 風速: <u>0.7</u> m/s
巡查地點	<input checked="" type="checkbox"/> 西螺鎮溪州大橋上 <input type="checkbox"/> 二崙鄉自強大橋上 <input type="checkbox"/> 二崙鄉 64 號越堤路 <input type="checkbox"/> 麥寮鄉西濱大橋上	<input type="checkbox"/> 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) <input type="checkbox"/> 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) <input type="checkbox"/> 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) <input type="checkbox"/> 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	<input checked="" type="checkbox"/> 無人耕種區 <input type="checkbox"/> 農耕施作區 <input type="checkbox"/> 抑制揚塵工法施作區 <input type="checkbox"/> 其他: _____ (<input type="checkbox"/> 灘地灑水 <input checked="" type="checkbox"/> 綠覆蓋 <input checked="" type="checkbox"/> 水覆蓋 <input type="checkbox"/> 防風林 <input type="checkbox"/> 防塵網 <input type="checkbox"/> 培厚 <input type="checkbox"/> 疏濬)		
主要裸露灘地	<input checked="" type="checkbox"/> 上游 (<input type="checkbox"/> 北岸 <input checked="" type="checkbox"/> 河道中 <input type="checkbox"/> 南岸) / <input type="checkbox"/> 下游 (<input type="checkbox"/> 北岸 <input type="checkbox"/> 河道中 <input type="checkbox"/> 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.9</u> m/s 2. 現地風向: <u>272</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速大, 河道水位高, 河道中水線覆 良好, 今日無揚塵發生。		
備註			

110 年度雲林縣濁水溪河川揚塵監測宣導暨環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-110-001	巡查日期	110 年 07 月 19 日 星期一	
現場 照片	 <p>2021.07.19</p>	 <p>2021.07.19</p>		
	 <p>2021.07.19</p>	 <p>2021.07.19</p>		
	 <p>2021.07.19</p>	 <p>2021.07.19</p>		
	 <p>2021.07.19</p>	 <p>2021.07.19</p>		

巡查人員：

計畫經理：

110 年度雲林縣濁水溪河川揚塵監測宣導暨環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep6-110-002		
巡查日期	110年07月19日 星期一	巡查人員	丁旭展
巡查原因	<input type="checkbox"/> 濁水溪揚塵 <input type="checkbox"/> 空氣品質劣化 <input type="checkbox"/> 沙塵暴 <input checked="" type="checkbox"/> 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	<input checked="" type="checkbox"/> 無揚塵 <input type="checkbox"/> 輕微揚塵 <input type="checkbox"/> 中度揚塵 <input type="checkbox"/> 嚴重揚塵 <input type="checkbox"/> 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 12:00)	麥寮測站監測資料(時間 12:00)	
	1. PM ₁₀ 濃度: <u>41</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 2. PM _{2.5} 濃度: <u>24</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 3. 風速: <u>0.7</u> m/s 4. 風向: <u>274</u> (degrees)	1. PM ₁₀ 濃度: <u>32</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 2. PM _{2.5} 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 3. 風速: <u>1.7</u> m/s 4. 風向: <u>271</u> (degrees)	
巡查地點	<input type="checkbox"/> 西螺鎮溪州大橋上 <input checked="" type="checkbox"/> 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) <input type="checkbox"/> 二崙鄉自強大橋上 <input type="checkbox"/> 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) <input type="checkbox"/> 二崙鄉 64 號越堤路 <input type="checkbox"/> 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) <input type="checkbox"/> 麥寮鄉西濱大橋上 <input type="checkbox"/> 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	<input checked="" type="checkbox"/> 無人耕種區 <input checked="" type="checkbox"/> 農耕施作區 <input type="checkbox"/> 抑制揚塵工法施作區 <input type="checkbox"/> 其他: _____ (<input type="checkbox"/> 灘地灑水 <input checked="" type="checkbox"/> 綠覆蓋 <input checked="" type="checkbox"/> 水覆蓋 <input type="checkbox"/> 防風林 <input type="checkbox"/> 防塵網 <input type="checkbox"/> 培厚 <input type="checkbox"/> 疏濬)		
主要裸露灘地	<input type="checkbox"/> 上游 (<input type="checkbox"/> 北岸 <input type="checkbox"/> 河道中 <input type="checkbox"/> 南岸) / <input checked="" type="checkbox"/> 下游 (<input checked="" type="checkbox"/> 北岸 <input type="checkbox"/> 河道中 <input type="checkbox"/> 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>1.9</u> m/s 2. 現地風向: <u>270</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速小, 河道水位高, 河道沙洲含水率 灘地無人種植區植生良好, 農耕施作區狀況良好 今日無揚塵發生		
備註			

110 年度雲林縣濁水溪河川揚塵監測宣導暨環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-110-002	巡查日期	110 年 07 月 19 日 星期一	
現場 照片	 <p>2021.07.19</p>	 <p>2021.07.19</p>		
	 <p>2021.07.19</p>	 <p>2021.07.19</p>		
	 <p>2021.07.19</p>	 <p>2021.07.19</p>		
	 <p>2021.07.19</p>	 <p>2021.07.19</p>		

巡查人員：

計畫經理：

110 年度雲林縣濁水溪河川揚塵監測宣導暨環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1eph - 110 - 003		
巡查日期	110 年 07 月 19 日 星期 一	巡查人員	
巡查原因	<input type="checkbox"/> 濁水溪揚塵 <input type="checkbox"/> 空氣品質劣化 <input type="checkbox"/> 沙塵暴 <input checked="" type="checkbox"/> 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	<input checked="" type="checkbox"/> 無揚塵 <input type="checkbox"/> 輕微揚塵 <input type="checkbox"/> 中度揚塵 <input type="checkbox"/> 嚴重揚塵 <input type="checkbox"/> 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 12:00)		麥寮測站監測資料(時間 12:00)
	1. PM ₁₀ 濃度: <u>41</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2. PM _{2.5} 濃度: <u>24</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3. 風速: <u>0.7</u> m/s
	4. 風向: <u>274</u> (degrees)	1. PM ₁₀ 濃度: <u>32</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2. PM _{2.5} 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	3. 風速: <u>1.7</u> m/s	4. 風向: <u>271</u> (degrees)	
巡查地點	<input type="checkbox"/> 西螺鎮溪州大橋上 <input checked="" type="checkbox"/> 二崙鄉自強大橋上 <input type="checkbox"/> 二崙鄉 64 號越堤路 <input type="checkbox"/> 麥寮鄉西濱大橋上		<input type="checkbox"/> 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) <input type="checkbox"/> 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) <input type="checkbox"/> 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) <input type="checkbox"/> 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)
現地狀況 描述	<input checked="" type="checkbox"/> 無人耕種區 <input type="checkbox"/> 抑制揚塵工法施作區 (<input type="checkbox"/> 灘地灑水 <input checked="" type="checkbox"/> 綠覆蓋 <input checked="" type="checkbox"/> 水覆蓋 <input type="checkbox"/> 防風林 <input type="checkbox"/> 防塵網 <input type="checkbox"/> 培厚 <input type="checkbox"/> 疏濬)		<input checked="" type="checkbox"/> 農耕施作區 <input type="checkbox"/> 其他: _____
主要裸露灘地	<input checked="" type="checkbox"/> 上游 (<input type="checkbox"/> 北岸 <input checked="" type="checkbox"/> 河道中 <input type="checkbox"/> 南岸) / <input checked="" type="checkbox"/> 下游 (<input type="checkbox"/> 北岸 <input checked="" type="checkbox"/> 河道中 <input type="checkbox"/> 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.2</u> m/s	2. 現地風向: <u>264</u> (degrees)	
現場地形 描述	現地風速大, 河道水位高, 灘地無人種植區域 農耕施作區狀況混雜, 河道中裸露面積較大風大時 有揚塵之虞。 今日無揚塵發生。		
備註			

110 年度雲林縣濁水溪河川揚塵監測宣導暨環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-110-003	巡查日期	110 年 07 月 19 日 星期一	
現場 照片	 <p>2021.07.19</p>	 <p>2021.07.19</p>		
	 <p>2021.07.19</p>	 <p>2021.07.19</p>		
	 <p>2021.07.19</p>	 <p>2021.07.19</p>		
	 <p>2021.07.19</p>	 <p>2021.07.19</p>		

巡查人員：

計畫經理：

110 年度雲林縣濁水溪河川揚塵監測宣導暨環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-110-004		
巡查日期	110年07月19日 星期一	巡查人員	丁旭展
巡查原因	<input type="checkbox"/> 濁水溪揚塵 <input type="checkbox"/> 空氣品質劣化 <input type="checkbox"/> 沙塵暴 <input checked="" type="checkbox"/> 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	<input checked="" type="checkbox"/> 無揚塵 <input type="checkbox"/> 輕微揚塵 <input type="checkbox"/> 中度揚塵 <input type="checkbox"/> 嚴重揚塵 <input type="checkbox"/> 非常嚴重揚塵 (10KM外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM內) (500 M內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 12:00)		麥寮測站監測資料(時間 12:00)
	1. PM ₁₀ 濃度: <u>41</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 2. PM _{2.5} 濃度: <u>24</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 3. 風速: <u>0.7</u> m/s 4. 風向: <u>274</u> (degrees)	1. PM ₁₀ 濃度: <u>32</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 2. PM _{2.5} 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 3. 風速: <u>1.7</u> m/s 4. 風向: <u>271</u> (degrees)	
巡查地點	<input type="checkbox"/> 西螺鎮溪州大橋上 <input type="checkbox"/> 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) <input type="checkbox"/> 二崙鄉自強大橋上 <input checked="" type="checkbox"/> 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) <input type="checkbox"/> 二崙鄉 64 號越堤路 <input type="checkbox"/> 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) <input type="checkbox"/> 麥寮鄉西濱大橋上 <input type="checkbox"/> 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	<input checked="" type="checkbox"/> 無人耕種區 <input type="checkbox"/> 農耕施作區 <input checked="" type="checkbox"/> 抑制揚塵工法施作區 <input type="checkbox"/> 其他: _____ (<input type="checkbox"/> 灘地灑水 <input checked="" type="checkbox"/> 綠覆蓋 <input type="checkbox"/> 水覆蓋 <input type="checkbox"/> 防風林 <input type="checkbox"/> 防塵網 <input checked="" type="checkbox"/> 培厚 <input type="checkbox"/> 疏濬)		
主要裸露灘地	<input checked="" type="checkbox"/> 上游 (<input type="checkbox"/> 北岸 <input checked="" type="checkbox"/> 河道中 <input type="checkbox"/> 南岸) / <input checked="" type="checkbox"/> 下游 (<input type="checkbox"/> 北岸 <input checked="" type="checkbox"/> 河道中 <input type="checkbox"/> 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.2</u> m/s 2. 現地風向: <u>260</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速大, 無卜耕種區綠覆良好, 灘地培厚區植生工法狀況良好。今日無揚塵發生。		
備註			

110 年度雲林縣濁水溪河川揚塵監測宣導暨環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-110-004	巡查日期	110 年 07 月 19 日 星期一
現場 照片			
			
			
			

巡查人員：

計畫經理：

110 年度雲林縣濁水溪河川揚塵監測宣導暨環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep6 - 110 - 005		
巡查日期	110年07月19日 星期一	巡查人員	丁旭展
巡查原因	<input type="checkbox"/> 濁水溪揚塵 <input type="checkbox"/> 空氣品質劣化 <input type="checkbox"/> 沙塵暴 <input checked="" type="checkbox"/> 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	<input checked="" type="checkbox"/> 無揚塵 <input type="checkbox"/> 輕微揚塵 <input type="checkbox"/> 中度揚塵 <input type="checkbox"/> 嚴重揚塵 <input type="checkbox"/> 非常嚴重揚塵 (10KM外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM內) (500 M內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 12:00)		麥寮測站監測資料(時間 12:00)
	1. PM ₁₀ 濃度: 41 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2. PM _{2.5} 濃度: 24 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3. 風速: 0.7 m/s
	4. 風向: 274 (degrees)		4. 風向: 271 (degrees)
巡查地點	<input type="checkbox"/> 西螺鎮溪州大橋上 <input type="checkbox"/> 二崙鄉自強大橋上 <input checked="" type="checkbox"/> 二崙鄉 64 號越堤路 <input type="checkbox"/> 麥寮鄉西濱大橋上		<input type="checkbox"/> 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) <input type="checkbox"/> 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) <input type="checkbox"/> 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) <input type="checkbox"/> 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)
現地狀況 描述	<input checked="" type="checkbox"/> 無人耕種區 <input checked="" type="checkbox"/> 抑制揚塵工法施作區 (<input type="checkbox"/> 灘地灑水 <input checked="" type="checkbox"/> 綠覆蓋 <input type="checkbox"/> 水覆蓋 <input type="checkbox"/> 防風林 <input type="checkbox"/> 防塵網 <input type="checkbox"/> 培厚 <input type="checkbox"/> 疏濬)		<input type="checkbox"/> 農耕施作區 <input type="checkbox"/> 其他: _____
主要裸露灘地	<input type="checkbox"/> 上游 (<input type="checkbox"/> 北岸 <input type="checkbox"/> 河道中 <input type="checkbox"/> 南岸) / <input checked="" type="checkbox"/> 下游 (<input type="checkbox"/> 北岸 <input checked="" type="checkbox"/> 河道中 <input type="checkbox"/> 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ m/s		2. 現地風向: _____ (degrees)
現場地形 描述	現場風速小, 無人耕種區綠覆蓋良好 植生工法狀況良好, 今日無揚塵發生。		
備註			

110 年度雲林縣濁水溪河川揚塵監測宣導暨環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-110-005	巡查日期	110 年 07 月 19 日 星期一
現場 照片	 <p>2021.07.19</p>	 <p>2021.07.19</p>	
	 <p>2021.07.19</p>	 <p>2021.07.19</p>	
	 <p>2021.07.19</p>	 <p>2021.07.19</p>	
	 <p>2021.07.19</p>	 <p>2021.07.19</p>	

巡查人員：

計畫經理：

110 年度雲林縣濁水溪河川揚塵監測宣導暨環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-110-006		
巡查日期	110 年 07 月 19 日 星期 一	巡查人員	
巡查原因	<input type="checkbox"/> 濁水溪揚塵 <input type="checkbox"/> 空氣品質劣化 <input type="checkbox"/> 沙塵暴 <input checked="" type="checkbox"/> 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	<input checked="" type="checkbox"/> 無揚塵 <input type="checkbox"/> 輕微揚塵 <input type="checkbox"/> 中度揚塵 <input type="checkbox"/> 嚴重揚塵 <input type="checkbox"/> 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 12:00)		麥寮測站監測資料(時間 12:00)
	1. PM ₁₀ 濃度: <u>41</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2. PM _{2.5} 濃度: <u>24</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3. 風速: <u>0.7</u> m/s
巡查地點	<input type="checkbox"/> 西螺鎮溪州大橋上 <input type="checkbox"/> 二崙鄉自強大橋上 <input type="checkbox"/> 二崙鄉 64 號越堤路 <input type="checkbox"/> 麥寮鄉西濱大橋上	<input type="checkbox"/> 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) <input type="checkbox"/> 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) <input checked="" type="checkbox"/> 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) <input type="checkbox"/> 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	<input checked="" type="checkbox"/> 無人耕種區 <input type="checkbox"/> 農耕施作區 <input type="checkbox"/> 抑制揚塵工法施作區 <input type="checkbox"/> 其他: _____ (<input type="checkbox"/> 灘地灑水 <input checked="" type="checkbox"/> 綠覆蓋 <input checked="" type="checkbox"/> 水覆蓋 <input type="checkbox"/> 防風林 <input type="checkbox"/> 防塵網 <input type="checkbox"/> 培厚 <input type="checkbox"/> 疏濬)		
主要裸露灘地	<input type="checkbox"/> 上游 (<input type="checkbox"/> 北岸 <input type="checkbox"/> 河道中 <input type="checkbox"/> 南岸) / <input checked="" type="checkbox"/> 下游 (<input type="checkbox"/> 北岸 <input checked="" type="checkbox"/> 河道中 <input type="checkbox"/> 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>3.5</u> m/s		2. 現地風向: <u>270</u> (degrees)
現場地形 描述	現場風速大, 河道水位高 無人耕種區 綠水覆蓋良好, 今日無揚塵發生。		
備註			

110 年度雲林縣濁水溪河川揚塵監測宣導暨環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-110-006	巡查日期	110 年 07 月 19 日 星期一
現場 照片			
			
			
			

巡查人員：

計畫經理：

110 年度雲林縣濁水溪河川揚塵監測宣導暨環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep - 100 - 009		
巡查日期	110 年 07 月 19 日 星期一	巡查人員	丁旭展
巡查原因	<input type="checkbox"/> 濁水溪揚塵 <input type="checkbox"/> 空氣品質劣化 <input type="checkbox"/> 沙塵暴 <input checked="" type="checkbox"/> 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	<input checked="" type="checkbox"/> 無揚塵 <input type="checkbox"/> 輕微揚塵 <input type="checkbox"/> 中度揚塵 <input type="checkbox"/> 嚴重揚塵 <input type="checkbox"/> 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 12:00)		麥寮測站監測資料(時間 12:00)
	1. PM ₁₀ 濃度: <u>41</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 2. PM _{2.5} 濃度: <u>24</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 3. 風速: <u>1.7</u> m/s 4. 風向: <u>214</u> (degrees)	1. PM ₁₀ 濃度: <u>32</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 2. PM _{2.5} 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 3. 風速: <u>1.7</u> m/s 4. 風向: <u>291</u> (degrees)	
巡查地點	<input type="checkbox"/> 西螺鎮溪州大橋上 <input type="checkbox"/> 二崙鄉自強大橋上 <input type="checkbox"/> 二崙鄉 64 號越堤路 <input checked="" type="checkbox"/> 麥寮鄉西濱大橋上		<input type="checkbox"/> 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) <input type="checkbox"/> 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) <input type="checkbox"/> 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) <input type="checkbox"/> 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)
現地狀況 描述	<input checked="" type="checkbox"/> 無人耕種區 <input type="checkbox"/> 農耕施作區 <input type="checkbox"/> 抑制揚塵工法施作區 <input type="checkbox"/> 其他: _____ (<input type="checkbox"/> 灘地灑水 <input checked="" type="checkbox"/> 綠覆蓋 <input checked="" type="checkbox"/> 水覆蓋 <input type="checkbox"/> 防風林 <input type="checkbox"/> 防塵網 <input type="checkbox"/> 培厚 <input type="checkbox"/> 疏濬)		
主要裸露灘地	<input checked="" type="checkbox"/> 上游 (<input type="checkbox"/> 北岸 <input checked="" type="checkbox"/> 河道中 <input type="checkbox"/> 南岸) / <input checked="" type="checkbox"/> 下游 (<input type="checkbox"/> 北岸 <input checked="" type="checkbox"/> 河道中 <input type="checkbox"/> 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>2.2</u> m/s		2. 現地風向: _____ (degrees)
現場地形 描述	現地風速小, 河道水位高, 灘地綠覆良好 河道中裸露地面積大, 風大時有揚塵之虞, <input checked="" type="checkbox"/> 丁旭展 今日無揚塵發生。		
備註			

110 年度雲林縣濁水溪河川揚塵監測宣導暨環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-110-007	巡查日期	110 年 07 月 19 日 星期一	
現場 照片				
				
				
				

巡查人員：

計畫經理：

110 年度雲林縣濁水溪河川揚塵監測宣導暨環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep6 - 110 - 008		
巡查日期	110 年 07 月 19 日 星期 一	巡查人員	
巡查原因	<input type="checkbox"/> 濁水溪揚塵 <input type="checkbox"/> 空氣品質劣化 <input type="checkbox"/> 沙塵暴 <input checked="" type="checkbox"/> 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	<input checked="" type="checkbox"/> 無揚塵 <input type="checkbox"/> 輕微揚塵 <input type="checkbox"/> 中度揚塵 <input type="checkbox"/> 嚴重揚塵 <input type="checkbox"/> 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 12 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 12 : 00)
	1. PM ₁₀ 濃度: <u>41</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2. PM _{2.5} 濃度: <u>24</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3. 風速: <u>0.7</u> m/s
	4. 風向: <u>274</u> (degrees)	1. PM ₁₀ 濃度: <u>32</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2. PM _{2.5} 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$
		3. 風速: <u>1.7</u> m/s	4. 風向: <u>271</u> (degrees)
巡查地點	<input type="checkbox"/> 西螺鎮溪州大橋上 <input type="checkbox"/> 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) <input type="checkbox"/> 二崙鄉自強大橋上 <input type="checkbox"/> 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) <input type="checkbox"/> 二崙鄉 64 號越堤路 <input type="checkbox"/> 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) <input type="checkbox"/> 麥寮鄉西濱大橋上 <input checked="" type="checkbox"/> 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	<input checked="" type="checkbox"/> 無人耕種區 <input type="checkbox"/> 農耕施作區 <input checked="" type="checkbox"/> 抑制揚塵工法施作區 <input checked="" type="checkbox"/> 其他: _____ (<input type="checkbox"/> 灘地灑水 <input type="checkbox"/> 綠覆蓋 <input type="checkbox"/> 水覆蓋 <input type="checkbox"/> 防風林 <input checked="" type="checkbox"/> 防塵網 <input type="checkbox"/> 培厚 <input type="checkbox"/> 疏濬)		
主要裸露灘地	<input type="checkbox"/> 上游 (<input type="checkbox"/> 北岸 <input type="checkbox"/> 河道中 <input type="checkbox"/> 南岸) <input checked="" type="checkbox"/> 下游 (<input type="checkbox"/> 北岸 <input checked="" type="checkbox"/> 河道中 <input type="checkbox"/> 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>3.4</u> m/s 2. 現地風向: <u>270</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速大、河道水位高，無人耕作區水線覆蓋良好 大沙洲防塵網及格草席覆蓋良好。 今日無揚塵發生。		
備註			

110 年度雲林縣濁水溪河川揚塵監測宣導暨環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-110-008	巡查日期	110 年 07 月 19 日 星期一
現場 照片	 <p>2021.07.19</p>	 <p>2021.07.19</p>	
	 <p>2021.07.19</p>	 <p>2021.07.19</p>	
	 <p>2021.07.19</p>	 <p>2021.07.19</p>	
	 <p>2021.07.19</p>	 <p>2021.07.19</p>	

巡查人員：

計畫經理：