



112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-065		
巡查日期	112 年 11 月 07 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>43</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.5</u> m/s 風向: <u>347</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>46</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>21</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.5</u> m/s 風向: <u>4</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☒二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.3</u> m/s 2. 現地風向: <u>353</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 7.3m/s, 河道水位低, 河道低灘地農耕耕種區狀況良好, 河道中濕 裸露地與乾裸露地增加, 今日無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-065	巡查日期	112 年 11 月 07 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員：

劉柏瑋

計畫經理：

蔡明安



112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-066		
巡查日期	112 年 11 月 07 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>43</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.5</u> m/s 風向: <u>347</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>46</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>21</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.5</u> m/s 風向: <u>4</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☒ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☒ 農耕施作區 ☐ 其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>5.5</u> m/s 2. 現地風向: <u>2</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 5.5 m/s, 農耕施作區情形良好, 機具便道灑水作業情形良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-066	巡查日期	112 年 11 月 07 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：

劉柏瑋

計畫經理：

蔡明安



112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-067		
巡查日期	112 年 11 月 12 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.8 m/s 風向: 29		PM ₁₀ 濃度: 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 7.1 m/s 風向: 1
巡查地點	☒西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋) ☐農耕施作區 ☐其他: _____ ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 7.2 m/s 2. 現地風向: 22 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 7.2 m/s, 河道水位低, 河道中灘地水、綠覆蓋良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-067	巡查日期	112 年 11 月 12 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員：

劉柏璋

計畫經理：

蔡明安



112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-068		
巡查日期	112 年 11 月 12 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.8 m/s 風向: 29	PM ₁₀ 濃度: 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 7.1 m/s 風向: 1	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 5.2 m/s 2. 現地風向: 20 (degrees)		
現場地形 描述	地風速 5.2, 河道水位低, 農耕施作區狀況良好, 河道中水、綠覆蓋良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-068	巡查日期	112 年 11 月 12 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	河道	上游	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
現地狀況	現地狀況		

巡查人員：

柏璋

計畫經理：

蔡明安


112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-069		
巡查日期	112 年 11 月 12 日 星期日	巡查人員	劉柏瑋
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.8 m/s 風向: 29		PM ₁₀ 濃度: 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 7.1 m/s 風向: 1
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☒ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上		☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☐ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 5.4 m/s 2. 現地風向: 7 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 5.4 m/s, 河道水位低, 河道低灘地農耕耕種區狀況良好, 河道中水、綠覆蓋情形良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-069	巡查日期	112 年 11 月 12 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員：

劉柏瑋

計畫經理：

蔡明安



112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-070		
巡查日期	112 年 11 月 12 日 星期日	巡查人員	劉柏璋
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.8 m/s 風向: 29		PM ₁₀ 濃度: 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 7.1 m/s 風向: 1
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☒ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 8.0 m/s 2. 現地風向: 22 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 8.0 m/s，河道水位低，現場機具作業中，農耕施作區情形良好，現場無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-070	巡查日期	112 年 11 月 12 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：

劉柏瑋

計畫經理：

蔡明安

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-071		
巡查日期	112 年 11 月 12 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.7 m/s 風向: 14		PM ₁₀ 濃度: 46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2 m/s 風向: 8.2
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☒二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 4.8 m/s 2. 現地風向: 13 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 4.8m/s，複式斷面植生防風林狀況良好，高灘地農耕施作區狀況良好，低灘地野生綠覆情形良好，現場無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-071	巡查日期	112 年 11 月 12 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	防風林	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：

劉柏瑋

計畫經理：

蔡明安

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-072		
巡查日期	112 年 11 月 12 日 星期日	巡查人員	劉柏璋
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.7 m/s 風向: 14		PM ₁₀ 濃度: 46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2 m/s 風向: 8.2
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋) ☒農耕施作區 ☐其他: _____ ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 5.3 m/s 2. 現地風向: 18 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 5.3 m/s, 複式斷面防風林植生狀況良好, 河道低灘地水、綠覆情形良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-072	巡查日期	112 年 11 月 12 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	北岸	上游	
			
	防風林	現地狀況	
			
現地狀況	現地狀況		

巡查人員：

劉柏瑋

計畫經理：

蔡明安



112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-073		
巡查日期	112 年 11 月 12 日 星期日	巡查人員	劉柏璋
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.7 m/s 風向: 14		PM ₁₀ 濃度: 46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2 m/s 風向: 8.2
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☒麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 6.0 m/s 2. 現地風向: 9 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 6.0 m/s, 河道水位低, 上游南岸蓄水土堤遭溪水沖毀, 下低灘地綠覆情況良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-073	巡查日期	112 年 11 月 12 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河中灘地	下游北岸	

巡查人員：劉柏璋

計畫經理：蔡明安

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-074		
巡查日期	112 年 11 月 12 日 星期日	巡查人員	劉柏璋
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.7 m/s 風向: 14		PM ₁₀ 濃度: 46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2 m/s 風向: 8.2
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他:		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 8.5 m/s 2. 現地風向: 12 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 8.5，低灘地無人耕種區水、綠覆良好，水線灑水作業中，現場無揚塵發生發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-074	巡查日期	112 年 11 月 12 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：劉柏璋

計畫經理：蔡明安

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-075		
巡查日期	112 年 11 月 13 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>104</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.1</u> m/s 風向: <u>355</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>110</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>21</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>8.2</u> m/s 風向: <u>6</u>
巡查地點	☒ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 農耕施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.8</u> m/s 2. 現地風向: <u>351</u> (degrees)		
現場地形 描述	西螺鎮溪州大橋現地風速 4.8m/s, 河道水位低, 河道中灘地水、綠覆蓋良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-075	巡查日期	112 年 11 月 13 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員：

劉柏瑋

計畫經理：

蔡明安



112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-076		
巡查日期	112 年 11 月 13 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>104</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.1</u> m/s 風向: <u>355</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>110</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>21</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>8.2</u> m/s 風向: <u>6</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.6</u> m/s 2. 現地風向: <u>12</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 7.6m/s, 河道水位低, 農耕施作區狀況良好, 河道中水、綠覆蓋良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-076	巡查日期	112 年 11 月 13 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	河道	上游	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：劉柏瑋

計畫經理：蔡明安


112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-077		
巡查日期	112 年 11 月 13 日 星期一	巡查人員	劉柏璋
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 104 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 13 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 3.1 m/s 風向: 355		PM ₁₀ 濃度: 110 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 8.2 m/s 風向: 6
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☒二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 7.8 m/s 2. 現地風向: 350 (degrees)		
現場地形 描述	河道水位低，河道低灘地農耕耕種區狀況良好，河道中水、綠覆蓋情形良好，上游灘地輕微揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-077	巡查日期	112 年 11 月 13 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員：

劉柏璋

計畫經理：

蔡明安




112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-078		
巡查日期	112 年 11 月 13 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>104</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.1</u> m/s 風向: <u>355</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>110</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>21</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>8.2</u> m/s 風向: <u>6</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☒灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋) ☒農耕施作區 ☐其他: _____ ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>8.2</u> m/s 2. 現地風向: <u>13</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 8.2m/s，河道水位低，農耕施作區情形良好，上游灘地機具作業中有輕微揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-078	巡查日期	112 年 11 月 13 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：

劉柏璋

計畫經理：

蔡明安


112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-079		
巡查日期	112 年 11 月 13 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>82</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>22</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.7</u> m/s 風向: <u>355</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>132</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>18</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>8.7</u> m/s 風向: <u>3</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☐ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>10.5</u> m/s 2. 現地風向: <u>351</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 10.5m/s, 複式斷面植生防風林狀況良好, 灘地農耕施作區部分未覆蓋與五百公尺外上游河道低灘裸露地有揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-079	巡查日期	112 年 11 月 13 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	防風林	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：

計畫經理：


112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-080		
巡查日期	112 年 11 月 13 日 星期一	巡查人員	劉柏璋
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 82 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 3.7 m/s 風向: 355		PM ₁₀ 濃度: 132 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 8.7 m/s 風向: 3
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☒ 農耕施作區 ☐ 其他:		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 10.1 m/s 2. 現地風向: 3 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 10.1m/s, 複式斷面防風林植生狀況良好, 現場上游南岸低灘裸露地與部分未覆蓋農耕施作區有揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-080	巡查日期	112 年 11 月 13 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	北岸	上游	
			
	防風林	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：

劉柏瑋

計畫經理：

蔡明安

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-081		
巡查日期	112 年 11 月 13 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 82 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 3.7 m/s 風向: 355		PM ₁₀ 濃度: 132 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 8.7 m/s 風向: 3
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☐ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 10.7 m/s 2. 現地風向: 357 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 10.7m/s，西濱大橋下野生綠覆良好，西濱大橋北岸蓄水情形良好，西濱大橋橋下河道中有機具進行作業，稻草席鋪設作業中，現場西濱大橋上下游河中島裸露地及下游北岸裸露地有揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-081	巡查日期	112 年 11 月 13 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
下游河中灘地	下游北岸		

巡查人員：

劉柏璋

計畫經理：

蔡明安