


112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-131		
巡查日期	112 年 12 月 17 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>36</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.6</u> m/s 風向: <u>334</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>33</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>14</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>5.1</u> m/s 風向: <u>357</u>
巡查地點	☒ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 農耕施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>1.9</u> m/s 2. 現地風向: <u>345</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 1.9m/s, 河道水位低, 上游河道中灘地水、綠及稻草蓆覆蓋良好, 下游河中島灘地濕裸露地面積較大, 今日無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-131	巡查日期	112 年 12 月 17 日 星期日	
現場 照片			現地風速	上游北岸
			上游河道	上游南岸
			上游南岸	下游南岸
			下游河道	下游北岸

巡查人員： 

計畫經理： 

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-132		
巡查日期	112 年 12 月 17 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 13 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 1.6 m/s 風向: 334		PM ₁₀ 濃度: 33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 5.1 m/s 風向: 357
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☒ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 1.5 m/s 2. 現地風向: 356 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 1.5m/s, 河道水位低, 南岸農耕施作區部分未覆蓋, 河中島灘地水覆蓋及稻草蓆覆蓋良好, 今日無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-132	巡查日期	112 年 12 月 17 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	河道	上游	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：

劉柏瑋

計畫經理：

蔡明安

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-133		
巡查日期	112 年 12 月 17 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>36</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.6</u> m/s 風向: <u>334</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>33</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>14</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>5.1</u> m/s 風向: <u>357</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☒ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☐ 農耕施作區 ☐ 其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>5.6</u> m/s 2. 現地風向: <u>349</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 5.6m/s，河道水位低，河道中灘地溼裸露地面積高，南岸農耕施作區部分未覆蓋，今日沒有揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-133	巡查日期	112 年 12 月 17 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員：

劉柏瑋

計畫經理：

蔡明安

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-134		
巡查日期	112 年 12 月 17 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>36</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.6</u> m/s 風向: <u>334</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>33</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>14</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>5.1</u> m/s 風向: <u>357</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☒ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☒ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>6.0</u> m/s 2. 現地風向: <u>351</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 6.0 m/s, 河道水位低, 現場機具灑水作業, 南岸農耕施作區部分未覆蓋, 今日無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-134	巡查日期	112 年 12 月 17 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員： 

計畫經理： 


112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-135		
巡查日期	112 年 12 月 17 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>29</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.1</u> m/s 風向: <u>357</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>38</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>15</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>5.3</u> m/s 風向: <u>5</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☐ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.2</u> m/s 2. 現地風向: <u>351</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 4.2 m/s, 複式斷面植生防風林狀況良好, 高灘地農耕施作區狀況良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-135	巡查日期	112 年 12 月 17 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	防風林	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：劉柏瑋

計畫經理：蔡明安

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-136		
巡查日期	112 年 12 月 17 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 29 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.1 m/s 風向: 357		PM ₁₀ 濃度: 38 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 5.3 m/s 風向: 5
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬 ☒ 農耕施作區 ☐ 其他:		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 3.4 m/s 2. 現地風向: 359 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 3.4 m/s，複式斷面防風林植生狀況良好，南岸低灘地有機具作業，機具灑水作業中，附近有燃燒農業廢棄物(另通報稽查隊處理)，現場無揚塵發生		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-136	巡查日期	112 年 12 月 17 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	北岸	上游	
			
	防風林	現地狀況	
			
現地狀況	現地狀況		

巡查人員：

劉柏瑋

計畫經理：

蔡明安

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-137		
巡查日期	112 年 12 月 17 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>29</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.1</u> m/s 風向: <u>357</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>38</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>15</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>5.3</u> m/s 風向: <u>5</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☒麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐農耕施作區 ☐其他: _____ ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>8.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>3</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 8.1 m/s，西濱大橋南北岸攔水土提情形良好，已完成大面積稻草席鋪設大量減少裸露地面積，現場無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-137	巡查日期	112 年 12 月 17 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河中灘地	下游北岸	

巡查人員：

劉柏璋

計畫經理：

蔡明安

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-138		
巡查日期	112 年 12 月 17 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>29</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.1</u> m/s 風向: <u>357</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>38</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>15</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>5.3</u> m/s 風向: <u>5</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☒ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☐ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>10.2</u> m/s 2. 現地風向: <u>351</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 10.2 m/s, 低灘地無人耕種區水、綠覆良好, 二十二口井灑水作業中, 疏濬工程機具作業中, 現場無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-138	巡查日期	112 年 12 月 17 日 星期日
現場 照片	 2023.12.17	 2023.12.17	
	現地風速	現地狀況	
	 2023.12.17	 2023.12.17	
	現地狀況	現地狀況	
	 2023.12.17	 2023.12.17	
	現地狀況	現地狀況	
 2023.12.17	 2023.12.17		
現地狀況	現地狀況		

巡查人員：

劉柏瑋

計畫經理：

蔡明安

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-139		
巡查日期	112 年 12 月 22 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>50</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>25</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.3</u> m/s 風向: <u>3</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>77</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>28</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>9.5</u> m/s 風向: <u>4</u>
巡查地點	☒ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 農耕施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>5.4</u> m/s 2. 現地風向: <u>6</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 5.4m/s, 河道水位低, 上游河道中灘地稻草蓆覆蓋良好, 河中灘地濕裸露地面積較大, 現場無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-139	巡查日期	112 年 12 月 22 日 星期五
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員：劉柏瑋

計畫經理：蔡明安

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-140		
巡查日期	112 年 12 月 22 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>50</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>25</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.3</u> m/s 風向: <u>3</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>77</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>28</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>9.5</u> m/s 風向: <u>4</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☒ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>5.2</u> m/s 2. 現地風向: <u>7</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 5.2m/s, 河道水位高, 農耕施作區狀況良好, 河道中水覆蓋及稻草蓆覆蓋良好, 現場無塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-112-140		巡查日期		112 年 12 月 22 日 星期五	
現場 照片							
	現地風速			下游			
							
	河道			上游			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			

巡查人員： 

計畫經理： 

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-141		
巡查日期	112 年 12 月 22 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>50</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>25</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.3</u> m/s 風向: <u>3</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>77</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>28</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>9.5</u> m/s 風向: <u>4</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☐ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>6.9</u> m/s 2. 現地風向: <u>5</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 6.9m/s，河道水位低，河道中灘地溼裸露地面積高，上游灘地稻草蓆鋪設，現場上游南岸輕微揚塵發生，沒有越堤。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-141	巡查日期	112 年 12 月 22 日 星期五
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
下游河道	下游北岸		

巡查人員：

劉柏璋

計畫經理：


112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-142		
巡查日期	112 年 12 月 22 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 3.3 m/s 風向: 3		PM ₁₀ 濃度: 77 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 9.5 m/s 風向: 4
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☒ 農耕施作區 ☐ 其他: _____ (☒ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 12.6 m/s 2. 現地風向: 8 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 12.6m/s，河道水位高，現場機具灑水作業中，農地稻草蓆鋪設，現場無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-142	巡查日期	112 年 12 月 22 日 星期五
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：

劉柏瑋

計畫經理：

蔡明安

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-143		
巡查日期	112 年 12 月 22 日 星期五	巡查人員	劉柏瑋
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 71 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 29 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 3 m/s 風向: 26		PM ₁₀ 濃度: 123 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 7.5 m/s 風向: 7
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☒ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☐ 農耕施作區 ☐ 其他:		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 6.3 m/s 2. 現地風向: 21 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 6.3m/s，複式斷面植生防風林狀況良好，高灘地農耕施作區狀況良好，現場無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-143	巡查日期	112 年 12 月 22 日 星期五
現場 照片			
	現地風速	防風林	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：劉柏璋

計畫經理：蔡明安

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-144		
巡查日期	112 年 12 月 22 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>71</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>29</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3</u> m/s 風向: <u>26</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>123</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>27</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.5</u> m/s 風向: <u>7</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☒ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>9.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>11</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 9.1m/s，複式斷面防風林植生狀況良好，南岸低灘地有機具作業，便道灑水作業中，現場無揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-144	巡查日期	112 年 12 月 22 日 星期五
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	北岸	上游	
			
	防風林	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：劉柏璋

計畫經理：蔡明安

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-145		
巡查日期	112 年 12 月 22 日 星期五	巡查人員	劉柏瑋
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>71</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>29</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3</u> m/s 風向: <u>26</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>123</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>27</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.5</u> m/s 風向: <u>7</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☒ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☐ 農耕施作區 ☐ 其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>10.5</u> m/s 2. 現地風向: <u>358</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 10.5m/s, 西濱大橋南北岸攔水土提情形良好, 已完成大面積稻草席鋪設大量減少裸露地面積, 現場僅下游北岸抽砂船北邊低灘地有揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-145	巡查日期	112 年 12 月 22 日 星期五
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河中灘地	下游北岸	

巡查人員：劉柏瑋

計畫經理：張明文

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-146		
巡查日期	112 年 12 月 22 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>71</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>29</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3</u> m/s 風向: <u>26</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>123</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>27</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.5</u> m/s 風向: <u>7</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 農耕施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>10.9</u> m/s 2. 現地風向: <u>8</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 10.9m/s, 低灘地無人耕種區水、綠覆良好, 二十二口井水線作業中, 疏濬工程機具作業中, 現場上游北岸有揚塵發生。		
備註			

112 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-112-146	巡查日期	112 年 12 月 22 日 星期五
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：劉柏瑋

計畫經理：蔡明安