





114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-089		
巡查日期	114 年 10 月 23 日 星期四	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>23</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>3</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.1</u> m/s 風向: <u>35</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>27</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>4</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.2</u> m/s 風向: <u>5</u>	
巡查地點	☒西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☒防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.7</u> m/s 2. 現地風向: <u>3</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 4.7m/s，上、下游南岸及河道稻草蓆覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-089		巡查日期		114 年 10 月 23 日 星期四	
現場 照片							
	現地風速			上游北岸			
							
	上游河道			上游南岸			
							
	上游南岸			下游南岸			
							
下游河道			下游北岸				

巡查人員：

計畫經理：




114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-090		
巡查日期	114 年 10 月 23 日 星期四	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>23</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>3</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.1</u> m/s 風向: <u>35</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>27</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>4</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.2</u> m/s 風向: <u>5</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋) ☒農耕施作區 ☐其他: _____ ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>3.3</u> m/s 2. 現地風向: <u>12</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 3.3m/s，農耕地耕作良好，無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-090	巡查日期	114 年 10 月 23 日 星期四
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	河道	上游	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：廖俊傑



計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-091		
巡查日期	114 年 10 月 23 日 星期四	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>23</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>3</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.1</u> m/s 風向: <u>35</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>27</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>4</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.2</u> m/s 風向: <u>5</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☒二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.0</u> m/s 2. 現地風向: <u>5</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 7.0m/s，上游南岸綠覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-091		巡查日期		114 年 10 月 23 日 星期四	
現場 照片							
	現地風速			上游北岸			
							
	上游河道			上游南岸			
							
	上游南岸			下游南岸			
							
下游河道			下游北岸				

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：

蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-092		
巡查日期	114 年 10 月 23 日 星期四	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 23 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 3 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 2.1 _____ m/s 風向: _____ 35 _____	PM ₁₀ 濃度: _____ 27 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 4 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 4.2 _____ m/s 風向: _____ 5 _____	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☒其他: _____ 鋪設稻草蓆 _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 7.9 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 30 _____ (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 7.9m/s，工程機具及現場高揚程灑水作業進行中，北岸灘地稻草蓆鋪設良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-092	巡查日期	114 年 10 月 23 日 星期四
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
現地狀況	現地狀況		

巡查人員：廖俊傑

計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-093		
巡查日期	114 年 10 月 23 日 星期四	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>4</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.4</u> m/s 風向: <u>54</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>121</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>4</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.2</u> m/s 風向: <u>2</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☒二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.7</u> m/s 2. 現地風向: <u>6</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 4.7m/s，複式斷面情形良好，現場輕微揚塵發生，無越堤。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-093	巡查日期	114 年 10 月 23 日 星期四
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	防風林	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：


計畫經理：


114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-094		
巡查日期	114 年 10 月 23 日 星期四	巡查人員	廖俊傑
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5. KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>4</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.4</u> m/s 風向: <u>54</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>121</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>4</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.2</u> m/s 風向: <u>2</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☒灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>6.6</u> m/s 2. 現地風向: <u>8</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 6.6m/s，南岸複式斷面養護良好，灘地水線及灑水車灑水作業中，現場灘地揚塵發生，無越堤		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-094	巡查日期	114 年 10 月 23 日 星期四
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	北岸	上游	
			
	防風林		
			
現地狀況	現地狀況		

巡查人員：廖俊傑








計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-095		
巡查日期	114 年 10 月 23 日 星期四	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 12 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 4 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 2.4 _____ m/s 風向: _____ 54 _____		PM ₁₀ 濃度: _____ 121 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 4 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 7.2 _____ m/s 風向: _____ 2 _____
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☒麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: _____ 稻草蓆 _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 7.1 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 11 _____ (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 7.1m/s，上游北岸稻草蓆鋪設作業中，現場上游北岸及下游南岸裸露地有揚塵發生，無越堤		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-095	巡查日期	114 年 10 月 23 日 星期四
現場 照片	 2025.10.23		 2025.10.23
	現地風速		上游北岸
	 2025.10.23		 2025.10.23
	上游河中灘地		上游南岸
	 2025.10.23		 2025.10.23
	上游南岸		下游南岸
 2025.10.23		 2025.10.23	
下游河中灘地		下游北岸	

巡查人員：廖俊傑

計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-096		
巡查日期	114 年 10 月 23 日 星期四	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☒ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>4</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.4</u> m/s 風向: <u>54</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>121</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>4</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.2</u> m/s 風向: <u>2</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>12.5</u> m/s 2. 現地風向: <u>7</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 12.5m/s, 南岸水、綠覆蓋良好, 22 口井水線灑水作業中, 現場北岸出海口有揚塵發生, 有越堤		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-096	巡查日期	114 年 10 月 23 日 星期四
現場 照片	 2025.10.23		 2025.10.23
	現地風速		現地狀況
	 2025.10.23		 2025.10.23
	現地狀況		現地狀況
	 2025.10.23		 2025.10.23
	現地狀況		現地狀況
	 2025.10.23		 2025.10.23
	現地狀況		現地狀況

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：






蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-097		
巡查日期	114 年 10 月 24 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>46</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.2</u> m/s 風向: <u>62</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>83</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.4</u> m/s 風向: <u>4</u>
巡查地點	☒西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☒防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>6.3</u> m/s 2. 現地風向: <u>30</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 6.3m/s，上游橋墩下河道稻草蓆覆蓋良好及下游稻草蓆鋪設中，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-097	巡查日期	114 年 10 月 24 日 星期五
現場 照片			
	現地風速		上游北岸
			
	上游河道		上游南岸
			
	上游南岸		下游南岸
			
下游河道		下游北岸	

巡查人員： 廖俊傑





計畫經理： 蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-098		
巡查日期	114 年 10 月 24 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>46</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.2</u> m/s 風向: <u>62</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>83</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.4</u> m/s 風向: <u>4</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋) ☒農耕施作區 ☐其他: _____ ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>1</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 7.1m/s，農耕地耕作良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-098	巡查日期	114 年 10 月 24 日 星期五
現場 照片	 2025.10.23		 2025.10.23
	現地風速		下游
	 2025.10.23		 2025.10.23
	河道		上游
	 2025.10.23		 2025.10.23
	現地狀況		現地狀況
 2025.10.23		 2025.10.23	
現地狀況		現地狀況	

巡查人員：廖俊傑

計畫經理：蔡明安







114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-099		
巡查日期	114 年 10 月 24 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>46</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.2</u> m/s 風向: <u>62</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>83</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.4</u> m/s 風向: <u>4</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☒二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.0</u> m/s 2. 現地風向: <u>11</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 7.0m/s，上游南岸綠覆蓋良好，現場上游南岸灘地及下游電塔周遭有揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-099	巡查日期	114 年 10 月 24 日 星期五
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
下游河道	下游北岸		

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：

蔡明安







114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-100		
巡查日期	114 年 10 月 24 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>46</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.2</u> m/s 風向: <u>62</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>83</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.4</u> m/s 風向: <u>4</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>9.0</u> m/s 2. 現地風向: <u>7</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 9.0m/s，工程機具及灘地灑水作業進行中，北岸灘地稻草蓆鋪設良好，現場北岸灘地及電塔周遭揚塵發生，無越堤。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-100	巡查日期	114 年 10 月 24 日 星期五	
現場 照片				
	現地風速		現地狀況	
				
	現地狀況		現地狀況	
				
	現地狀況		現地狀況	
				
現地狀況		現地狀況		

巡查人員：廖俊傑

計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-101		
巡查日期	114 年 10 月 24 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 36 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 12 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 2.9 _____ m/s 風向: _____ 63 _____	PM ₁₀ 濃度: _____ 90 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 11 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 7.3 _____ m/s 風向: _____ 359 _____	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☒二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 7.3 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 31 _____ (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 7.3m/s，複式斷面情形良好，現場揚塵發生，無越堤。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-101		巡查日期		114 年 10 月 24 日 星期五	
現場 照片							
	現地風速			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
	防風林			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			




巡查人員：廖俊傑

計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-102		
巡查日期	114 年 10 月 24 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☒ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>36</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.9</u> m/s 風向: <u>63</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>90</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>11</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.3</u> m/s 風向: <u>359</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☒灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋) ☒農耕施作區 ☐其他: _____ ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬)		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>10.4</u> m/s 2. 現地風向: <u>42</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 10.4m/s，南岸複式斷面養護良好，灘地水線及灑水車灑水作業中，現場灘地揚塵發生，有越堤		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-102		巡查日期		114 年 10 月 24 日 星期五	
現場 照片							
	現地風速			下游			
							
	北岸			上游			
							
	防風林						
							
現地狀況			現地狀況				

巡查人員：廖俊傑



計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-103		
巡查日期	114 年 10 月 24 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☒ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>36</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.9</u> m/s 風向: <u>63</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>90</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>11</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.3</u> m/s 風向: <u>359</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☒麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>10.3</u> m/s 2. 現地風向: <u>15</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 10.3m/s，上游北岸稻草蓆鋪設作業中，現場上下游北岸/河中島裸露地及南岸有越堤揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-103	巡查日期	114 年 10 月 24 日 星期五
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河中灘地	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
下游河中灘地	下游北岸		

巡查人員：廖俊傑


計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-104		
巡查日期	114 年 10 月 24 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☒ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>36</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.9</u> m/s 風向: <u>63</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>90</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>11</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.3</u> m/s 風向: <u>359</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>10.7</u> m/s 2. 現地風向: <u>51</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 10.7m/s, 南岸水、綠覆蓋良好, 22 口井水線灑水作業中, 現場北岸出海口有揚塵發生, 有越堤		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-104	巡查日期	114 年 10 月 24 日 星期五
現場 照片			
	現地風速		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況

巡查人員：廖俊傑

計畫經理：蔡明安