





114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-105		
巡查日期	114 年 10 月 26 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>40</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.3</u> m/s 風向: <u>291</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>105</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.5</u> m/s 風向: <u>354</u>
巡查地點	☒西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☒防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.4</u> m/s 2. 現地風向: <u>343</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 7.4m/s，上、下游河道稻草蓆及綠覆蓋良好，河道四河機具作業中，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-105		巡查日期		114 年 10 月 26 日 星期日	
現場 照片							
	現地風速		上游北岸				
							
	上游河道		上游南岸				
							
	上游南岸		下游南岸				
							
下游河道		下游北岸					

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：

蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-106		
巡查日期	114 年 10 月 26 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>40</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.3</u> m/s 風向: <u>291</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>105</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.5</u> m/s 風向: <u>354</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>3.5</u> m/s 2. 現地風向: <u>321</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 3.5m/s，農耕區耕作中，部分休耕地水覆蓋良好，現場河道北岸灘地有輕微揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-106	巡查日期	114 年 10 月 26 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	河道	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：廖俊傑








計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-107		
巡查日期	114 年 10 月 26 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>40</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.3</u> m/s 風向: <u>291</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>105</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.5</u> m/s 風向: <u>354</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☒二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>5.9</u> m/s 2. 現地風向: <u>310</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 5.9m/s，上游南岸綠覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-107		巡查日期		114 年 10 月 26 日 星期日	
現場 照片					2025.10.26		2025.10.26
	現地風速		上游北岸				
					2025.10.26		2025.10.26
	上游河道		上游南岸				
					2025.10.26		2025.10.26
	上游南岸		下游南岸				
				2025.10.26		2025.10.26	
下游河道		下游北岸					

巡查人員：廖俊傑

計畫經理：



蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-108		
巡查日期	114 年 10 月 26 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>40</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.3</u> m/s 風向: <u>291</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>105</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.5</u> m/s 風向: <u>354</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>8.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>11</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 8.1m/s，工程機具及灑水車灑水作業進行中，北岸灘地稻草蓆鋪設良好，現場北岸灘地及電塔周遭輕微揚塵發生(無越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-108	巡查日期	114 年 10 月 26 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：廖俊傑

計畫經理：

蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-109		
巡查日期	114 年 10 月 26 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>35</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>17</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.6</u> m/s 風向: <u>288</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>148</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>22</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.4</u> m/s 風向: <u>0</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☒二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.4</u> m/s 2. 現地風向: <u>297</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 7.4m/s，高灘地農耕施作區及複式斷面情形良好，現場南岸灘地揚塵發生(越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-109	巡查日期	114 年 10 月 26 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
現地狀況	現地狀況		

巡查人員： 

計畫經理：



114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-110		
巡查日期	114 年 10 月 26 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☒ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>35</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>17</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.6</u> m/s 風向: <u>288</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>148</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>22</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.4</u> m/s 風向: <u>0</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上		☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)
現地狀況 描述	☐ 無人耕種區 ☒ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☒ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>12.2</u> m/s 2. 現地風向: <u>262</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 12.2m/s，南岸複式斷面養護良好，現場灘地揚塵發生(越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-110		巡查日期		114 年 10 月 26 日 星期日	
現場 照片							
	現地風速		下游				
							
	北岸		上游				
							
	防風林						
							
現地狀況		現地狀況					

巡查人員：廖俊傑







計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-111		
巡查日期	114 年 10 月 26 日 星期日	巡查人員	廖俊傑
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☒ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>35</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>17</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.6</u> m/s 風向: <u>288</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>148</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>22</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.4</u> m/s 風向: <u>0</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☒麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>11.8</u> m/s 2. 現地風向: <u>291</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 11.8m/s，上游北岸稻草蓆鋪設作業中，下游河中島機具作業中，現場上游南岸及河中島裸露地裸露地和下游北岸/河中島裸露地有揚塵發生(越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-111	巡查日期	114 年 10 月 26 日 星期日
現場 照片			
	現地風速		上游北岸
			
	上游河中灘地		上游南岸
			
	上游南岸		下游南岸
			
下游河中灘地		下游北岸	

巡查人員： 



計畫經理： 

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-112		
巡查日期	114 年 10 月 26 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☒ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>35</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>17</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.6</u> m/s 風向: <u>288</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>148</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>22</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.4</u> m/s 風向: <u>0</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>10.9</u> m/s 2. 現地風向: <u>323</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 11.9m/s，南岸水、綠覆蓋良好，22 口井水線灑水作業中，現場北岸出海口有揚塵發生(越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-112	巡查日期	114 年 10 月 26 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：廖俊傑






計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-113		
巡查日期	114 年 10 月 27 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>21</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.4</u> m/s 風向: <u>51</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>66</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>9</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>5.1</u> m/s 風向: <u>1</u>
巡查地點	☒西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u> ☐防風林 ☒防塵網 ☐培厚 ☐疏濬		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>5.5</u> m/s 2. 現地風向: <u>7</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 5.5m/s，上、下游河道稻草蓆及綠覆蓋良好，上游河道工程機具作業中，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-113	巡查日期	114 年 10 月 27 日 星期一
現場 照片	 2025.10.27		 2025.10.27
	現地風速		上游北岸
	 2025.10.27		 2025.10.27
	上游河道		上游南岸
	 2025.10.27		 2025.10.27
	上游南岸		下游南岸
 2025.10.27		 2025.10.27	
下游河道		下游北岸	

巡查人員： 廖俊傑






計畫經理： 蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-114		
巡查日期	114 年 10 月 27 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>21</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.4</u> m/s 風向: <u>51</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>66</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>9</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>5.1</u> m/s 風向: <u>1</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.0</u> m/s 2. 現地風向: <u>26</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 4.0m/s，南岸灘地農耕地耕作良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-114	巡查日期	114 年 10 月 27 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	河道	上游	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：廖俊傑




計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-115		
巡查日期	114 年 10 月 27 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>21</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.4</u> m/s 風向: <u>51</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>66</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>9</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>5.1</u> m/s 風向: <u>1</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☒二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>6.0</u> m/s 2. 現地風向: <u>22</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 6.0m/s，上游南岸綠覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-115	巡查日期	114 年 10 月 27 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
下游河道	下游北岸		

巡查人員：



計畫經理：

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-116		
巡查日期	114 年 10 月 27 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>21</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.4</u> m/s 風向: <u>51</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>66</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>9</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>5.1</u> m/s 風向: <u>1</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>6.3</u> m/s 2. 現地風向: <u>46</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 6.3m/s，工程機具及灑水車灑水作業進行中，北岸灘地稻草蓆鋪設良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-116	巡查日期	114 年 10 月 27 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：


計畫經理：


114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-117		
巡查日期	114 年 10 月 27 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>17</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>6</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.5</u> m/s 風向: <u>285</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>89</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.5</u> m/s 風向: <u>353</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☒二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>9.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>342</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 9.1m/s，高灘地農耕施作區及複式斷面情形良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-114-117	巡查日期	114 年 10 月 27 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	防風林	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：廖俊傑

計畫經理：蔡明安


114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-118		
巡查日期	114 年 10 月 27 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☒ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>17</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>6</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.5</u> m/s 風向: <u>285</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>89</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.5</u> m/s 風向: <u>353</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☒灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>6.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>321</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 6.1m/s，南岸複式斷面養護良好，現場工程機具作業進出中，便道與堤外道路灑水作業中，上游南岸稻草席鋪設，上游南岸區域有越堤揚塵發生。(越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-11/	巡查日期	114 年 10 月 27 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	北岸	上游	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
現地狀況	現地狀況		

巡查人員：廖俊傑



計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-119		
巡查日期	114 年 10 月 27 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☒ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>17</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>6</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.5</u> m/s 風向: <u>285</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>89</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.5</u> m/s 風向: <u>353</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☒ 麥寮鄉西濱大橋上		☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)
現地狀況 描述	☐ 無人耕種區 ☐ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☒ 其他: <u>稻草席</u> (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.8</u> m/s 2. 現地風向: <u>323</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 7.8m/s, 上游北岸稻草席鋪設完成, 現場下游北岸/河中島裸露地及上游南岸裸露地有越堤揚塵發生。(越堤)		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-119	巡查日期	114 年 10 月 27 日 星期一
現場 照片			
	現地風速		上游北岸
			
	上游河中灘地		上游南岸
			
	上游南岸		下游南岸
			
下游河中灘地		下游北岸	

巡查人員： 


計畫經理： 

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-120		
巡查日期	114 年 10 月 27 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☒ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>17</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>6</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.5</u> m/s 風向: <u>285</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>89</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.5</u> m/s 風向: <u>353</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>8.8</u> m/s 2. 現地風向: <u>296</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 8.8m/s, 22 口水井水線作業中, 南岸水/綠覆蓋良好, 北岸裸露地有越堤揚塵發生。(越堤)		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-120	巡查日期	114 年 10 月 27 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員： 

計畫經理： 