




114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-129		
巡查日期	114 年 11 月 3 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>32</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>14</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.6</u> m/s 風向: <u>336</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>37</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>9</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.1</u> m/s 風向: <u>350</u>	
巡查地點	☒西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☒防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>5.9</u> m/s 2. 現地風向: <u>343</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 5.9m/s，上、下游河道稻草蓆及綠覆蓋良好，上游蓄水池塘維持良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-129	巡查日期	114 年 11 月 3 日 星期一
現場 照片			
	現地風速		上游北岸
			
	上游河道		上游南岸
			
	上游南岸		下游南岸
			
	下游河道		下游北岸

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：




蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-130		
巡查日期	114 年 11 月 3 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>32</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>14</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.6</u> m/s 風向: <u>336</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>37</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>9</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.1</u> m/s 風向: <u>350</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.9</u> m/s 2. 現地風向: <u>6</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 4.9m/s，南岸灘地農耕地耕作中，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-130		巡查日期		114 年 11 月 3 日 星期一	
現場 照片							
	現地風速			下游			
							
	河道			上游			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：




蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-131		
巡查日期	114 年 11 月 3 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>32</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>14</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.6</u> m/s 風向: <u>336</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>37</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>9</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.1</u> m/s 風向: <u>350</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☒ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上		☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☐ 農耕施作區 ☒ 其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.9</u> m/s 2. 現地風向: <u>342</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 7.9m/s，上、下游河道稻草蓆及綠覆蓋良好，上游蓄水池塘維持良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-131	巡查日期	114 年 11 月 3 日 星期一
現場 照片			
	現地風速		上游北岸
			
	上游河道		上游南岸
			
	上游南岸		下游南岸
			
	下游河道		下游北岸

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：


蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-132		
巡查日期	114 年 11 月 3 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>32</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>14</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.6</u> m/s 風向: <u>336</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>37</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>9</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.1</u> m/s 風向: <u>350</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>8.8</u> m/s 2. 現地風向: <u>351</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 8.8m/s，灑水車灑水作業進行中，南、北岸灘地稻草蓆鋪設良好，現場南岸灘地輕微揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Ylep-114-132		巡查日期		114 年 11 月 3 日 星期一	
現場 照片							
	現地風速		現地狀況				
							
	現地狀況		現地狀況				
							
	現地狀況		現地狀況				
							
	現地狀況		現地狀況				

巡查人員：

計畫經理：

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-133		
巡查日期	114 年 11 月 3 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>33</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>23</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.7</u> m/s 風向: <u>7</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>41</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.5</u> m/s 風向: <u>351</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☒ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上		☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>10.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>341</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 10.1m/s，高灘地農耕施作區及複式斷面情形良好，南岸農地耕作 中，現場南岸灘地揚塵發生，無越堤。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-133	巡查日期	114 年 11 月 3 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：廖俊傑




計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-134		
巡查日期	114 年 11 月 3 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>33</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>23</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.7</u> m/s 風向: <u>7</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>41</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.5</u> m/s 風向: <u>351</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☒灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.6</u> m/s 2. 現地風向: <u>350</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 7.6m/s，南岸複式斷面養護良好，灘地水線作業中，現場工程機具作業進出，南岸工程區域有揚塵發生，有越堤。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-134	巡查日期	114 年 11 月 3 日 星期一
現場 照片			
	現地風速		下游
			
	北岸		上游
			
	防風林		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況

巡查人員： 





計畫經理： 

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-135		
巡查日期	114 年 11 月 3 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>33</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>23</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.7</u> m/s 風向: <u>7</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>41</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.5</u> m/s 風向: <u>351</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☒麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>11.7</u> m/s 2. 現地風向: <u>6</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 11.7m/s，北岸有稻草蓆鋪設，下游北岸機具作業中，現場上游河中島裸露地及下游北岸及河中島裸露地有揚塵發生，有越堤。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-135	巡查日期	114 年 11 月 3 日 星期一	
現場 照片	 2025.11.03		 2025.11.03	
	現地風速		上游北岸	
	 2025.11.03		 2025.11.03	
	上游河中灘地		上游南岸	
	 2025.11.03		 2025.11.03	
	上游南岸		下游南岸	
	 2025.11.03		 2025.11.03	
	下游河中灘地		下游北岸	

巡查人員：廖俊傑

計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-136		
巡查日期	114 年 11 月 3 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>33</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>23</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.7</u> m/s 風向: <u>7</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>41</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.5</u> m/s 風向: <u>351</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>10.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>3</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 10.1m/s, 南岸水、綠覆蓋良好, 22 口井水線灑水作業中, 現場北岸出海口有揚塵發生, 有越堤。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-136	巡查日期	114 年 11 月 3 日 星期一	
現場 照片	 2025.11.03		 2025.11.03	
	現地風速		現地狀況	
	 2025.11.03		 2025.11.03	
	現地狀況		現地狀況	
	 2025.11.03		 2025.11.03	
	現地狀況		現地狀況	
	 2025.11.03		 2025.11.03	
	現地狀況		現地狀況	

巡查人員： 




計畫經理： 

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-137		
巡查日期	114 年 11 月 18 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>30</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.7</u> m/s 風向: <u>55</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>74</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>5</u> m/s 風向: <u>351</u>
巡查地點	☒西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u> ☐防風林 ☒防塵網 ☐培厚 ☐疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.0</u> m/s 2. 現地風向: <u>33</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 7.0m/s，上、下游河道稻草蓆及綠覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-137		巡查日期		114 年 11 月 18 日 星期二		
現場 照片					現地風速		上游北岸	
					上游河道		上游南岸	
					上游南岸		下游南岸	
					下游河道		下游北岸	

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：


蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-138		
巡查日期	114 年 11 月 18 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>30</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.7</u> m/s 風向: <u>55</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>74</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>5</u> m/s 風向: <u>351</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒農耕施作區 ☐其他: _____ (☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬)		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>8.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>23</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 8.1m/s，農耕地耕作良好，現場灘地揚塵發生，有越堤。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-138	巡查日期	114 年 11 月 18 日 星期二	
現場 照片	 2025.11.18		 2025.11.18	
	現地風速		下游	
	 2025.11.18		 2025.11.18	
	河道		上游	
	 2025.11.18		 2025.11.18	
	現地狀況		現地狀況	
	 2025.11.18		 2025.11.18	
	現地狀況		現地狀況	

巡查人員： 廖俊傑



計畫經理： 蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-114-139		
巡查日期	114 年 11 月 18 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>30</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.7</u> m/s 風向: <u>55</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>74</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>5</u> m/s 風向: <u>351</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☒二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>14.7</u> m/s 2. 現地風向: <u>21</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 14.7m/s，上游南岸綠覆蓋良好，現場上游南岸為覆蓋裸露地及下游南北岸灘地越堤揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-139	巡查日期	114 年 11 月 18 日 星期二
現場 照片			
	現地風速		上游北岸
			
	上游河道		上游南岸
			
	上游南岸		下游南岸
			
下游河道		下游北岸	

巡查人員：廖俊傑


計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-140		
巡查日期	114 年 11 月 18 日 星期二	巡查人員	廖俊傑
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>30</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.7</u> m/s 風向: <u>55</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>74</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>5</u> m/s 風向: <u>351</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>11.8</u> m/s 2. 現地風向: <u>351</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 11.8m/s, 南岸及游電塔下稻草蓆鋪設, 灘地灑水作業中, 農耕區耕作良好, 現場河道及南、北岸灘地揚塵發生, 有越堤。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-140	巡查日期	114 年 11 月 18 日 星期二
現場 照片			
	現地風速		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：



孫朋宋

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-141		
巡查日期	114 年 11 月 18 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☒ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>56</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>5</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.8</u> m/s 風向: <u>297</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>87</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>18</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.6</u> m/s 風向: <u>344</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☒二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>11.2</u> m/s 2. 現地風向: <u>315</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 11.2m/s，高灘地農耕施作區及複式斷面情形良好，現場南岸灘地揚塵發生，有越堤。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-141	巡查日期	114 年 11 月 18 日 星期二
現場 照片			
	現地風速		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：



蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-142		
巡查日期	114 年 11 月 18 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☒ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>56</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>5</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.8</u> m/s 風向: <u>297</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>87</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>18</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.6</u> m/s 風向: <u>344</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☒灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>14.5</u> m/s 2. 現地風向: <u>323</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 14.5m/s，南岸複式斷面養護良好，灘地水線作業中，現場灘地揚塵發生，有越堤。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-142	巡查日期	114 年 11 月 18 日 星期二
現場 照片			
	現地風速		下游
			
	北岸		上游
			
	防風林		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況






巡查人員： 

計畫經理： 

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-143		
巡查日期	114 年 11 月 18 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>56</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>5</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.8</u> m/s 風向: <u>297</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>87</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>18</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.6</u> m/s 風向: <u>344</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☒麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>13.6</u> m/s 2. 現地風向: <u>341</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 13.6m/s, 北岸有稻草蓆鋪設, 下游北岸機具作業中, 現場上游偏南岸河中島裸露地及下游偏南岸河中島裸露地有揚塵發生, 有越堤。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-143	巡查日期	114 年 11 月 18 日 星期二
現場 照片			
	現地風速		上游北岸
			
	上游河中灘地		上游南岸
			
	上游南岸		下游南岸
			
	下游河中灘地		下游北岸

巡查人員：廖俊傑


計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-144		
巡查日期	114 年 11 月 18 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>56</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>5</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.8</u> m/s 風向: <u>297</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>87</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>18</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.6</u> m/s 風向: <u>344</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>10.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>3</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 13.9m/s, 南岸水、綠覆蓋良好, 22 口井水線灑水作業中, 現場北岸出海口有揚塵發生, 有越堤。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-144	巡查日期	114 年 11 月 18 日 星期二	
現場 照片	 2025.11.18		 2025.11.18	
	現地風速		現地狀況	
	 2025.11.18		 2025.11.18	
	現地狀況		現地狀況	
	 2025.11.18		 2025.11.18	
	現地狀況		現地狀況	
	 2025.11.18		 2025.11.18	
	現地狀況		現地狀況	

巡查人員： 







計畫經理： 

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-145		
巡查日期	114 年 11 月 25 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>108</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>28</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.7</u> m/s 風向: <u>81</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>190</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>36</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.7</u> m/s 風向: <u>342</u>	
巡查地點	☒西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☒防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.0</u> m/s 2. 現地風向: <u>31</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 7.2m/s，上、下游河道稻草蓆及綠覆蓋良好，上游攔水土堤維持良好(無越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-145	巡查日期	114 年 11 月 25 日 星期二
現場 照片	 2025.11.25		 2025.11.25
	現地風速		上游北岸
	 2025.11.25		 2025.11.25
	上游河道		上游南岸
	 2025.11.25		 2025.11.25
	上游南岸		下游南岸
 2025.11.25		 2025.11.25	
下游河道		下游北岸	

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：

蔡明安







114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-146		
巡查日期	114 年 11 月 25 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 108 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 28 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 2.7 _____ m/s 風向: _____ 81 _____		PM ₁₀ 濃度: _____ 190 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 36 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 4.7 _____ m/s 風向: _____ 342 _____
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 6.2 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 22 _____ (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 6.2m/s, 農耕地耕作良好, 現場河中島灘地輕微揚塵發生(無越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-146	巡查日期	114 年 11 月 25 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	河道	上游	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：







蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-147		
巡查日期	114 年 11 月 25 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>108</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>28</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.7</u> m/s 風向: <u>81</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>190</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>36</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.7</u> m/s 風向: <u>342</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☒二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>10.3</u> m/s 2. 現地風向: <u>6</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 10.3m/s，河中島灘地濕潤，上游南岸綠覆蓋良好，現場上游河中灘地工程機具作業周遭揚塵發生(無越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-147	巡查日期	114 年 11 月 25 日 星期二
現場 照片	 2025.11.25		 2025.11.25
	現地風速		上游北岸
	 2025.11.25		 2025.11.25
	上游河道		上游南岸
	 2025.11.25		 2025.11.25
	上游南岸		下游南岸
 2025.11.25		 2025.11.25	
下游河道		下游北岸	

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：








蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-114-148		
巡查日期	114 年 11 月 25 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>108</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>28</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.7</u> m/s 風向: <u>81</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>190</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>36</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.7</u> m/s 風向: <u>342</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>12.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>63</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 12.1m/s，北岸及游電塔下稻草蓆鋪設，南岸灘地灑水作業中，下游工程機具作業，農耕區耕作良好，現場下游電塔周遭及下游灘地有揚塵發生(微越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-148	巡查日期	114 年 11 月 25 日 星期二
現場 照片			
	現地風速		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：

蔡明安




114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-149		
巡查日期	114 年 11 月 25 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>112</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>27</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.4</u> m/s 風向: <u>113</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>163</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>32</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.9</u> m/s 風向: <u>346</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☒二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>13.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>81</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 13.1m/s，高灘地農耕施作區及複式斷面情形良好，現場上游河道南岸周遭中灘地揚塵發生，(微越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-149	巡查日期	114 年 11 月 25 日 星期二
現場 照片	 2025.11.25		 2025.11.25
	現地風速		現地狀況
	 2025.11.25		 2025.11.25
	現地狀況		現地狀況
	 2025.11.25		 2025.11.25
	現地狀況		現地狀況
	 2025.11.25		 2025.11.25
	現地狀況		現地狀況

巡查人員： 

計畫經理： 





114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-150		
巡查日期	114 年 11 月 25 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>112</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>27</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.4</u> m/s 風向: <u>113</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>163</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>32</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.9</u> m/s 風向: <u>346</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上		☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)
現地狀況 描述	☐ 無人耕種區 ☒ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☒ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>11.9</u> m/s 2. 現地風向: <u>323</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 12.3m/s, 南岸複式斷面養護良好, 灑水車作業中, 灘地水線作業中, 現場灘地揚塵發生(微越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-150	巡查日期	114 年 11 月 25 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	北岸	上游	
			
	防風林	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：






蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-151		
巡查日期	114 年 11 月 25 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>112</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>27</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.4</u> m/s 風向: <u>113</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>163</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>32</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.9</u> m/s 風向: <u>346</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☒ 麥寮鄉西濱大橋上		☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)
現地狀況 描述	☐ 無人耕種區 ☐ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☒ 其他: <u>稻草蓆</u> (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>11.9</u> m/s 2. 現地風向: <u>332</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 11.9m/s，北岸有稻草蓆鋪設，下游北岸稻草蓆鋪設作業中，現場上游偏南岸河中島裸露地及下游偏南岸河中島裸露地有揚塵發生(微越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-151	巡查日期	114 年 11 月 25 日 星期二
現場 照片			
	現地風速		上游北岸
			
	上游河中灘地		上游南岸
			
	上游南岸		下游南岸
			
	下游河中灘地		下游北岸

巡查人員： 

計畫經理： 


114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-114-152		
巡查日期	114 年 11 月 25 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>112</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>27</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.4</u> m/s 風向: <u>113</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>163</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>32</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.9</u> m/s 風向: <u>346</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>12.8</u> m/s 2. 現地風向: <u>322</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 12.8m/s，南岸水、綠覆蓋良好，22 口井水線灑水作業中，現場北岸出海口有揚塵發生(越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-152		巡查日期		114 年 11 月 25 日 星期二	
現場 照片							
	現地風速		現地狀況				
							
	現地狀況		現地狀況				
							
	現地狀況		現地狀況				
							
	現地狀況		現地狀況				

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：

蔡明安



114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-153		
巡查日期	114 年 11 月 28 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>98</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>27</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.4</u> m/s 風向: <u>356</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>125</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>31</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.1</u> m/s 風向: <u>351</u>	
巡查地點	☒西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u> ☐防風林 ☒防塵網 ☐培厚 ☐疏濬		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>2.4</u> m/s 2. 現地風向: <u>12</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 2.4m/s，上、下游河道稻草蓆及綠覆蓋良好，上游攔水土堤維持良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-153	巡查日期	114 年 11 月 28 日 星期五
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員：廖俊傑

計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-154		
巡查日期	114 年 11 月 28 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)	麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)	
	PM ₁₀ 濃度: <u>98</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>27</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.4</u> m/s 風向: <u>356</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>125</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>31</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.1</u> m/s 風向: <u>351</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>2.0</u> m/s 2. 現地風向: <u>352</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 2.0m/s，農耕地耕作良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Ylep-114-154		巡查日期		114 年 11 月 28 日 星期五	
現場 照片							
	現地風速			下游			
							
	河道			上游			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
現地狀況			現地狀況				

巡查人員：廖俊傑

計畫經理：蔡明安



114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-155		
巡查日期	114 年 11 月 28 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>98</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>27</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.4</u> m/s 風向: <u>356</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>125</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>31</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.1</u> m/s 風向: <u>351</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☒二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>3.2</u> m/s 2. 現地風向: <u>341</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 3.2m/s，河中島灘地水覆蓋良好，上游南岸綠覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylepb-114-155	巡查日期	114 年 11 月 28 日 星期五
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
下游河道	下游北岸		

巡查人員：廖俊傑



計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-156		
巡查日期	114 年 11 月 28 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>98</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>27</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.4</u> m/s 風向: <u>356</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>125</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>31</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.1</u> m/s 風向: <u>351</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.8</u> m/s 2. 現地風向: <u>344</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 4.8m/s，北岸及游電塔下稻草蓆鋪設，農耕區耕作良好，南岸高灘地水線鋪設中，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-156	巡查日期	114 年 11 月 28 日 星期五
現場 照片			
	現地風速		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
現地狀況		現地狀況	

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：


蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-157		
巡查日期	114 年 11 月 28 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>101</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>32</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.4</u> m/s 風向: <u>298</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>146</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>33</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.5</u> m/s 風向: <u>5</u>	
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☒ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上		☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>5.8</u> m/s 2. 現地風向: <u>15</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 5.8m/s，高灘地農耕施作區及複式斷面情形良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-157		巡查日期		114 年 11 月 28 日 星期五	
現場 照片							
	現地風速		現地狀況				
							
	現地狀況		現地狀況				
							
	現地狀況		現地狀況				
							
	現地狀況		現地狀況				

巡查人員：廖俊傑

計畫經理：蔡明安


114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-158		
巡查日期	114 年 11 月 28 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>101</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>32</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.4</u> m/s 風向: <u>298</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>146</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>33</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.5</u> m/s 風向: <u>5</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☒灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>5.9</u> m/s 2. 現地風向: <u>6</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 5.9m/s，南岸複式斷面養護良好，堤防道路灑水車作業中，灘地水線作業中，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-158	巡查日期	114 年 11 月 28 日 星期五
現場 照片			
	現地風速		下游
			
	北岸		上游
			
	防風林		現地狀況
			
現地狀況		現地狀況	

巡查人員： 



計畫經理： 

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-159		
巡查日期	114 年 11 月 28 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>101</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>32</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.4</u> m/s 風向: <u>298</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>146</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>33</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.5</u> m/s 風向: <u>5</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☒麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>1</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 4.1m/s，下游河道稻草蓆鋪設中及工程機具中作業中，上下游河道水覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-159	巡查日期	114 年 11 月 28 日 星期五
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河中灘地	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河中灘地	下游北岸	

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：

蔡明安



114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-160		
巡查日期	114 年 11 月 28 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 101 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 32 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 1.4 _____ m/s 風向: _____ 298 _____	PM ₁₀ 濃度: _____ 146 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 33 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 3.5 _____ m/s 風向: _____ 5 _____	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 7.1 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 9 _____ (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 7.1m/s，南岸水、綠覆蓋良好，22 口井水線灑水作業中，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-160	巡查日期	114 年 11 月 28 日 星期五
現場 照片			
	現地風速		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況

巡查人員： 廖俊傑

計畫經理： 蔡明安