





114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-177		
巡查日期	114 年 12 月 12 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>49</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>25</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.8</u> m/s 風向: <u>47</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>56</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>27</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.1</u> m/s 風向: <u>350</u>
巡查地點	☒西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u> ☐防風林 ☒防塵網 ☐培厚 ☐疏濬		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>5.5</u> m/s 2. 現地風向: <u>11</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 5.5m/s，上、下游河道稻草蓆覆蓋及水、綠覆蓋良好，上游攔水土堤維持良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-177	巡查日期	114 年 12 月 12 日 星期五
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：

蔡明安






114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-178		
巡查日期	114 年 12 月 12 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>49</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>25</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.8</u> m/s 風向: <u>47</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>56</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>27</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.1</u> m/s 風向: <u>350</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.7</u> m/s 2. 現地風向: <u>52</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 7.7m/s，農耕地耕作良好，休耕區域覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-178		巡查日期		114 年 12 月 12 日 星期五	
現場 照片							
	現地風速			下游			
							
	河道			上游			
							
現地狀況			現地狀況				
							
現地狀況			現地狀況				

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：


蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-179		
巡查日期	114 年 12 月 12 日 星期五	巡查人員	廖俊傑
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 49 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 1.8 m/s 風向: 47		PM ₁₀ 濃度: 56 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 4.1 m/s 風向: 350
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☒ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 農耕施作區 ☒ 其他: 鋪設稻草蓆 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 6.3 m/s 2. 現地風向: 19 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 6.3m/s，河中島灘地、下游低灘地水覆蓋及上游南岸綠覆蓋狀況良好，南岸低灘地稻草蓆鋪設中，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-179	巡查日期	114 年 12 月 12 日 星期五
現場 照片	 2025.12.12		 2025.12.12
	現地風速		上游北岸
	 2025.12.12		 2025.12.12
	上游河道		上游南岸
	 2025.12.12		 2025.12.12
	上游南岸		下游南岸
 2025.12.12		 2025.12.12	
下游河道		下游北岸	

巡查人員： 廖俊傑





計畫經理： 蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-180		
巡查日期	114 年 12 月 12 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>49</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>25</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.8</u> m/s 風向: <u>47</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>56</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>27</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.1</u> m/s 風向: <u>350</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋) ☒農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u> ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.7</u> m/s 2. 現地風向: <u>25</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 7.7m/s，北岸及游電塔下稻草蓆鋪設，農耕區耕作良好，現場下游河道工程作業周遭輕微揚塵發生(無越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-180		巡查日期		114 年 12 月 12 日 星期五	
現場 照片							
	現地風速			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
現地狀況			現地狀況				

巡查人員：廖俊傑




計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-181		
巡查日期	114 年 12 月 12 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>46</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>31</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.6</u> m/s 風向: <u>66</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>66</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>29</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.4</u> m/s 風向: <u>357</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☒二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.2</u> m/s 2. 現地風向: <u>33</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 7.2m/s，高灘地農耕施作區及複式斷面情形良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-181		巡查日期		114 年 12 月 12 日 星期五	
現場 照片							
	現地風速		現地狀況				
							
	現地狀況		現地狀況				
							
	現地狀況		現地狀況				
							
現地狀況		現地狀況					

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：

蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-182		
巡查日期	114 年 12 月 12 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 46 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 31 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 1.6 _____ m/s 風向: _____ 66 _____		PM ₁₀ 濃度: _____ 66 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 29 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 4.4 _____ m/s 風向: _____ 357 _____
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☒灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 8.4 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 11 _____ (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 8.4m/s，南岸複式斷面養護良好，灘地工程機具及水線灑水作業中，現場南岸工程區域輕微揚塵發生(無越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-182	巡查日期		114 年 12 月 12 日 星期五
現場 照片					
	現地風速		下游		
					
	北岸		上游		
					
	防風林		現地狀況		
					
	現地狀況		現地狀況		

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：







蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-183		
巡查日期	114 年 12 月 12 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>46</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>31</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.6</u> m/s 風向: <u>66</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>66</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>29</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.4</u> m/s 風向: <u>357</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☒麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.3</u> m/s 2. 現地風向: <u>22</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 7.3m/s，上下游北岸稻草蓆鋪設，上游河道完成河道整理，攔水土堤維持良好，現場上游南岸輕微揚塵發生(無越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-183		巡查日期		114 年 12 月 12 日 星期五		
現場 照片					2025.12.12		2025.12.12	
	現地風速		上游北岸					
					2025.12.12		2025.12.12	
	上游河中灘地		上游南岸					
					2025.12.12		2025.12.12	
	上游南岸		下游南岸					
					2025.12.12		2025.12.12	
	下游河中灘地		下游北岸					

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：



蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-184		
巡查日期	114 年 12 月 12 日 星期五	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>46</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>31</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.6</u> m/s 風向: <u>66</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>66</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>29</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.4</u> m/s 風向: <u>357</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>9.5</u> m/s 2. 現地風向: <u>11</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 9.5m/s，南岸水、綠覆蓋良好，22 口井水線灑水作業中，現場北岸河道出海口輕微揚塵發生(無越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-184	巡查日期	114 年 12 月 12 日 星期五
現場 照片			
	現地風速		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
現地狀況		現地狀況	




巡查人員：廖俊傑

計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-185		
巡查日期	114 年 12 月 13 日 星期六	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 45 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 23 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 2.2 _____ m/s 風向: _____ 292 _____	PM ₁₀ 濃度: _____ 39 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 11 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 6.5 _____ m/s 風向: _____ 4 _____	
巡查地點	☒西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☒防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: _____ 鋪設稻草蓆 _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 4.1 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 6 _____ (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 4.1m/s，上、下游河道稻草蓆覆蓋及水、綠覆蓋良好，上游攔水土堤維持良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-185		巡查日期		114 年 12 月 13 日 星期六	
現場 照片							
	現地風速		上游北岸				
							
	上游河道		上游南岸				
							
	上游南岸		下游南岸				
							
下游河道		下游北岸					

巡查人員：廖俊傑


計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-186		
巡查日期	114 年 12 月 13 日 星期六	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>45</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>23</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.2</u> m/s 風向: <u>292</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>39</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>11</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>6.5</u> m/s 風向: <u>4</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>8.2</u> m/s 2. 現地風向: <u>1</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 8.2m/s，農耕地耕作良好，低灘地裸露地面積大，現場輕微揚塵發生(無越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-186		巡查日期		114 年 12 月 13 日 星期六	
現場 照片							
	現地風速		下游				
							
	河道		上游				
							
	現地狀況		現地狀況				
							
現地狀況		現地狀況					

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：





蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-187		
巡查日期	114 年 12 月 13 日 星期六	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>45</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>23</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.2</u> m/s 風向: <u>292</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>39</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>11</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>6.5</u> m/s 風向: <u>4</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☒二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>9.7</u> m/s 2. 現地風向: <u>122</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 9.7m/s, 河中島灘地水覆蓋良好, 上游南岸綠覆蓋良好, 南岸低灘地稻草蓆鋪設中, 下游低灘地水覆蓋良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-187	巡查日期	114 年 12 月 13 日 星期六
現場 照片			
	現地風速		上游北岸
			
	上游河道		上游南岸
			
	上游南岸		下游南岸
			
下游河道		下游北岸	

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：

蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-188		
巡查日期	114 年 12 月 13 日 星期六	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>45</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>23</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.2</u> m/s 風向: <u>292</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>39</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>11</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>6.5</u> m/s 風向: <u>4</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>8.3</u> m/s 2. 現地風向: <u>44</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 8.3m/s，北岸及游電塔下稻草蓆鋪設，農耕區耕作良好，現場高揚程灑水作業進行中，下游河道工程作業周遭輕微揚塵發生（無越堤）。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-188	巡查日期	114 年 12 月 13 日 星期六
現場 照片	 2025.12.13		 2025.12.13
	現地風速		現地狀況
	 2025.12.13		 2025.12.13
	現地狀況		現地狀況
	 2025.12.13		 2025.12.13
	現地狀況		現地狀況
 2025.12.13		 2025.12.13	
現地狀況		現地狀況	

巡查人員： 廖俊傑

計畫經理： 蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-189		
巡查日期	114 年 12 月 13 日 星期六	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>46</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>24</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.3</u> m/s 風向: <u>31</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>41</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>16</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>6.1</u> m/s 風向: <u>0</u>	
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☒ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上		☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☐ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>6.8</u> m/s 2. 現地風向: <u>22</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 6.8m/s，高灘地農耕施作區及複式斷面情形良好，現場南岸未覆蓋區域輕微揚塵發生（無越堤）。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-189	巡查日期	114 年 12 月 13 日 星期六	
現場 照片	 2025.12.13		 2025.12.13	
	現地風速		現地狀況	
	 2025.12.13		 2025.12.13	
	現地狀況		現地狀況	
	 2025.12.13		 2025.12.13	
	現地狀況		現地狀況	
 2025.12.13		 2025.12.13		
現地狀況		現地狀況		

巡查人員：廖俊傑

計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-190		
巡查日期	114 年 12 月 13 日 星期六	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 46 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 24 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 2.3 _____ m/s 風向: _____ 31 _____	PM ₁₀ 濃度: _____ 41 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 16 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 6.1 _____ m/s 風向: _____ 0 _____	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☒灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 8.3 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 33 _____ (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 8.3m/s，南岸複式斷面養護良好，灑水車灑水作業中，灘地水線作業中，現場灘地揚塵發生(微越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-190	巡查日期	114 年 12 月 13 日 星期六
現場 照片	 2025.12.13		 2025.12.13
	現地風速		下游
	 2025.12.13		 2025.12.13
	北岸		上游
	 2025.12.13		 2025.12.13
	防風林		現地狀況
 2025.12.13		 2025.12.13	
現地狀況		現地狀況	

巡查人員： 廖俊傑


計畫經理： 蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-191		
巡查日期	114 年 12 月 13 日 星期六	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 46 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 24 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 2.3 _____ m/s 風向: _____ 31 _____	PM ₁₀ 濃度: _____ 41 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 16 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 6.1 _____ m/s 風向: _____ 0 _____	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☒麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: _____ 稻草蓆 _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 14.5 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 22 _____ (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 14.5m/s，上下游北岸灘地稻草蓆鋪設，上游河道完成河道整理，下游南岸灘地及河中島稻草蓆鋪設，攔水土堤維持良好，現場上游南岸輕微揚塵發生（無越堤）。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-191	巡查日期	114 年 12 月 13 日 星期六
現場 照片			
	現地風速		上游北岸
			
	上游河中灘地		上游南岸
			
	上游南岸		下游南岸
			
	下游河中灘地		下游北岸

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：

蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-192		
巡查日期	114 年 12 月 13 日 星期六	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>46</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>24</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.3</u> m/s 風向: <u>31</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>41</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>16</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>6.1</u> m/s 風向: <u>0</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>12.3</u> m/s 2. 現地風向: <u>77</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 12.3m/s，南岸水、綠覆蓋良好，22 口井水線灑水作業中，現場北岸出海口有揚塵發生(微越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-192	巡查日期	114 年 12 月 13 日 星期六
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：廖俊傑

計畫經理：蔡明安