





114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-193		
巡查日期	114 年 12 月 14 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>55</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>17</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.4</u> m/s 風向: <u>247</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>80</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>15</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.7</u> m/s 風向: <u>359</u>
巡查地點	☒西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☒防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>10.5</u> m/s 2. 現地風向: <u>351</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 10.5m/s，上、下游河道稻草蓆覆蓋及水、綠覆蓋良好，上游攔水土堤維持良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-193	巡查日期	114 年 12 月 14 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：





蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-194		
巡查日期	114 年 12 月 14 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>55</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>17</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.4</u> m/s 風向: <u>247</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>80</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>15</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.7</u> m/s 風向: <u>359</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.7</u> m/s 2. 現地風向: <u>23</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 7.7m/s，農耕地耕作良好，低灘地裸露地面積大，現場河中低灘地輕微揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-194	巡查日期	114 年 12 月 14 日 星期日
現場 照片			
	現地風速		下游
			
	河道		上游
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況

巡查人員： 

計畫經理： 







114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-195		
巡查日期	114 年 12 月 14 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>55</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>17</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.4</u> m/s 風向: <u>247</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>80</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>15</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.7</u> m/s 風向: <u>359</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☒二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>10.8</u> m/s 2. 現地風向: <u>266</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 10.8m/s, 河中島灘地水覆蓋良好, 上游南岸綠覆蓋良好, 南岸低灘地稻草蓆鋪設良好, 下游低灘地水覆蓋良好, 現場無揚塵發生, 另於下游南岸有露天燃燒疑影響崙背測站。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-195		巡查日期		114 年 12 月 14 日 星期日		
現場 照片					現地風速		上游北岸	
					上游河道		上游南岸	
					上游南岸		下游南岸	
					下游河道		下游北岸	

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：

蔡明安



114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-196		
巡查日期	114 年 12 月 14 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>55</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>17</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.4</u> m/s 風向: <u>247</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>80</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>15</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.7</u> m/s 風向: <u>359</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>10.7</u> m/s 2. 現地風向: <u>258</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 10.7m/s，北岸及游電塔下稻草蓆鋪設，農耕區耕作良好，南岸灘地水線及機具灑水作業中，下游灘地高揚程灑水作業進行中，上游河中灘地未覆蓋區域及下游河道工程作業周遭輕微揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-196	巡查日期	114 年 12 月 14 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員： 

計畫經理： 


114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-197		
巡查日期	114 年 12 月 14 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>63</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>18</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.8</u> m/s 風向: <u>298</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>92</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>14</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>9.2</u> m/s 風向: <u>357</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☒二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>8.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>255</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 8.1m/s，高灘地農耕施作區及複式斷面情形良好，現場南岸未覆蓋區域輕微揚塵發生，62 號越堤路培厚區防風林有露天燃燒發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-197	巡查日期	114 年 12 月 14 日 星期日
現場 照片			
	現地風速		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
現地狀況		現地狀況	

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：

蔡明安



114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-198		
巡查日期	114 年 12 月 14 日 星期日	巡查人員	廖俊傑
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>63</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>18</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.8</u> m/s 風向: <u>298</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>92</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>14</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>9.2</u> m/s 風向: <u>357</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☒灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>12.8</u> m/s 2. 現地風向: <u>351</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 12.8m/s, 南岸複式斷面養護良好, 現場灘地明顯揚塵發生(未越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-198	巡查日期	114 年 12 月 14 日 星期日
現場 照片			
	現地風速		下游
			
	北岸		上游
			
	防風林		現地狀況
			
現地狀況		現地狀況	

巡查人員：廖俊傑








計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-199		
巡查日期	114 年 12 月 14 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>63</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>18</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.8</u> m/s 風向: <u>298</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>92</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>14</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>9.2</u> m/s 風向: <u>357</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☒麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>15.0</u> m/s 2. 現地風向: <u>343</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 15.0m/s，上下游北岸灘地稻草蓆鋪設，上游河道完成河道整理，下游南岸灘地及河中島稻草蓆鋪設，攔水土堤維持良好，現場河中島裸露灘地輕微揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-199		巡查日期		114 年 12 月 14 日 星期日		
現場 照片					2025.12.14		2025.12.14	
	現地風速		上游北岸					
					2025.12.14		2025.12.14	
	上游河中灘地		上游南岸					
					2025.12.14		2025.12.14	
	上游南岸		下游南岸					
				2025.12.14		2025.12.14		
下游河中灘地		下游北岸						

巡查人員：

計畫經理：


114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-200		
巡查日期	114 年 12 月 14 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>63</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>18</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.8</u> m/s 風向: <u>298</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>92</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>14</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>9.2</u> m/s 風向: <u>357</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>14.4</u> m/s 2. 現地風向: <u>4</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 14.4m/s, 南岸水、綠覆蓋良好, 灑水車灑水作業中, 現場北岸出海口有局部揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-200		巡查日期		114 年 12 月 14 日 星期日		
現場 照片					現地風速		現地狀況	
					現地狀況		現地狀況	
					現地狀況		現地狀況	
					現地狀況		現地狀況	

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：








蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-201		
巡查日期	114 年 12 月 21 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>75</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>38</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.4</u> m/s 風向: <u>41</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>81</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>40</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.7</u> m/s 風向: <u>359</u>	
巡查地點	☒西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u> ☐防風林 ☒防塵網 ☐培厚 ☐疏濬		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.6</u> m/s 2. 現地風向: <u>30</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 4.6m/s，上、下游河道稻草蓆覆蓋及水、綠覆蓋良好，上游攔水土堤維持良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-201		巡查日期		114 年 12 月 21 日 星期日	
現場 照片							
	現地風速		上游北岸				
							
	上游河道		上游南岸				
							
	上游南岸		下游南岸				
							
	下游河道		下游北岸				

巡查人員：
廖俊傑

計畫經理：
蔡明安





114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-202		
巡查日期	114 年 12 月 21 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>75</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>38</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.4</u> m/s 風向: <u>41</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>81</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>40</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.7</u> m/s 風向: <u>359</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>10.5</u> m/s 2. 現地風向: <u>15</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 10.5m/s, 農耕地耕作良好, 部分未耕作區綠覆良好, 低灘地裸露地面積大, 現場上游低灘地揚塵發生揚塵發生(無越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-202		巡查日期		114 年 12 月 21 日 星期日		
現場 照片					2025.12.21		2025.12.21	
	現地風速		下游					
					2025.12.21		2025.12.21	
	河道		上游					
					2025.12.21		2025.12.21	
	現地狀況		現地狀況					
					2025.12.21		2025.12.21	
	現地狀況		現地狀況					

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：

蔡明安






114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-203		
巡查日期	114 年 12 月 21 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>75</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>38</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.4</u> m/s 風向: <u>41</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>81</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>40</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.7</u> m/s 風向: <u>359</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☒二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>12.3</u> m/s 2. 現地風向: <u>18</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 12.3m/s，便道機具及水線灑水作業進行中，下游工程機具及高揚塵灑水作業中，電塔區域及河道有大面積稻草蓆鋪設，現場下游河道工程作業周遭揚塵情形發生(無越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-203	巡查日期	114 年 12 月 21 日 星期日
現場 照片			
	現地風速		上游北岸
			
	上游河道		上游南岸
			
	上游南岸		下游南岸
			
下游河道		下游北岸	

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：


蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-204		
巡查日期	114 年 12 月 21 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>75</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>38</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.4</u> m/s 風向: <u>41</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>81</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>40</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.7</u> m/s 風向: <u>359</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>12.3</u> m/s 2. 現地風向: <u>5</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 12.3m/s，便道機具及水線灑水作業進行中，下游工程機具及高揚塵灑水作業中，電塔區域及河道有大面積稻草蓆鋪設，現場下游河道工程作業周遭揚塵情形發生(無越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-204	巡查日期	114 年 12 月 21 日 星期日
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
現地狀況	現地狀況		

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：

蔡明安





114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-205		
巡查日期	114 年 12 月 21 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☒ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>90</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>44</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.3</u> m/s 風向: <u>285</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>109</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>51</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>9.8</u> m/s 風向: <u>355</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☒二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>6.2</u> m/s 2. 現地風向: <u>6</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 6.2m/s, 現場南岸農耕地有機具翻耕作業, 大量揚塵發生(無越堤)、 (座標 23°49' 16.8" N 120°20' 58.2" E)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-205	巡查日期	114 年 12 月 21 日 星期日
現場 照片			
	現地風速		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：



蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-206		
巡查日期	114 年 12 月 21 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☒ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>90</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>44</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.3</u> m/s 風向: <u>285</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>109</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>51</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>9.8</u> m/s 風向: <u>355</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☒灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>8.2</u> m/s 2. 現地風向: <u>351</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 8.2m/s，南岸複式斷面養護良好，便道區域及上游南岸區域有大量越堤揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-206	巡查日期	114 年 12 月 21 日 星期日	
現場 照片	 2025.12.21		 2025.12.21	
	現地風速		下游	
	 2025.12.21		 2025.12.21	
	北岸		上游	
	 2025.12.21		 2025.12.21	
	現地狀況		現地狀況	
	 2025.12.21		 2025.12.21	
	現地狀況		現地狀況	

巡查人員：

廖俊傑



計畫經理：

蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-207		
巡查日期	114 年 12 月 21 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>90</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>44</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.3</u> m/s 風向: <u>285</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>109</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>51</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>9.8</u> m/s 風向: <u>355</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☒麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>10.5</u> m/s 2. 現地風向: <u>351</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 10.5m/s，河道中西濱大橋區域及北岸稻草蓆鋪設維持良好，北岸出海口區域機具進出作業，現場上游南岸裸露地有越堤揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-207	巡查日期	114 年 12 月 21 日 星期日
現場 照片			
	現地風速		上游北岸
			
	上游河中灘地		上游南岸
			
	上游南岸		下游南岸
			
下游河中灘地		下游北岸	

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：




蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-208		
巡查日期	114 年 12 月 21 日 星期日	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>90</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>44</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.3</u> m/s 風向: <u>285</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>109</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>51</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>9.8</u> m/s 風向: <u>355</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>12.3</u> m/s 2. 現地風向: <u>351</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 12.3m/s，南岸水/綠覆蓋良好，北岸裸露地有揚塵發生(無越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-208		巡查日期		114 年 12 月 21 日 星期日	
現場 照片							
	現地風速		現地狀況				
							
	現地狀況		現地狀況				
							
	現地狀況		現地狀況				
							
	現地狀況		現地狀況				

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：

蔡明安