








114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-114-161		
巡查日期	114 年 12 月 3 日 星期三	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 08 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 08 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>91</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>24</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.1</u> m/s 風向: <u>60</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>63</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>24</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>8.3</u> m/s 風向: <u>0</u>	
巡查地點	☒西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u> ☐防風林 ☒防塵網 ☐培厚 ☐疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>8.4</u> m/s 2. 現地風向: <u>22</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 8.4m/s，上、下游河道稻草蓆及水、綠覆蓋良好，上游攔水土堤維持良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-161		巡查日期		114 年 12 月 3 日 星期三	
現場 照片							
	現地風速		上游北岸				
							
	上游河道		上游南岸				
							
	上游南岸		下游南岸				
							
下游河道		下游北岸					

巡查人員：

計畫經理：



114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-114-162		
巡查日期	114 年 12 月 3 日 星期三	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 08 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 08 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>91</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>24</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.1</u> m/s 風向: <u>60</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>63</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>24</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>8.3</u> m/s 風向: <u>0</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>11.3</u> m/s 2. 現地風向: <u>21</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 11.3m/s，農耕地耕作良好，低灘地裸露地面積大，現場上游河道揚塵發生(微越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-162		巡查日期		114 年 12 月 3 日 星期三	
現場 照片							
	現地風速		下游				
							
	河道		上游				
							
	現地狀況		現地狀況				
							
現地狀況		現地狀況					

巡查人員：廖俊傑





計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-163		
巡查日期	114 年 12 月 3 日 星期三	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 08 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 08 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>91</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>24</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.1</u> m/s 風向: <u>60</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>63</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>24</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>8.3</u> m/s 風向: <u>0</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☒二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>8.7</u> m/s 2. 現地風向: <u>10</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 8.7m/s，河中島灘地水覆蓋良好，上游南岸綠覆蓋良好，現場下游南北岸灘地塵發生(微越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-163		巡查日期		114 年 12 月 3 日 星期三	
現場 照片							
	現地風速		上游北岸				
							
	上游河道		上游南岸				
							
	上游南岸		下游南岸				
							
下游河道		下游北岸					

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：

蔡明安




114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-164		
巡查日期	114 年 12 月 3 日 星期三	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 08 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 08 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>91</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>24</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.1</u> m/s 風向: <u>60</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>63</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>24</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>8.3</u> m/s 風向: <u>0</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>8.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>44</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 8.1m/s，北岸及游電塔下稻草蓆鋪設，農耕區耕作良好，南岸高灘地工程機具及灑水作業中，現場下游河道塵發生(無越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-164	巡查日期	114 年 12 月 3 日 星期三	
現場 照片			現地風速	現地狀況
			現地狀況	現地狀況
			現地狀況	現地狀況
			現地狀況	現地狀況

巡查人員：

計畫經理：




114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-165		
巡查日期	114 年 12 月 3 日 星期三	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 9 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>78</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>22</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.3</u> m/s 風向: <u>102</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>83</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>23</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>9.3</u> m/s 風向: <u>4</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☒二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>11</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 7.1m/s，高灘地農耕施作區及複式斷面情形良好，現場南岸灘地揚塵發生(無越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-165	巡查日期	114 年 12 月 3 日 星期三
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
現地狀況	現地狀況		

巡查人員： 

計畫經理： 




114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-166		
巡查日期	114 年 12 月 3 日 星期三	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 9 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>78</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>22</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.3</u> m/s 風向: <u>102</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>83</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>23</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>9.3</u> m/s 風向: <u>4</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☒灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>15.7</u> m/s 2. 現地風向: <u>11</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 15.7m/s，南岸複式斷面養護良好，灘地水線作業中，現場灘地揚塵發生(微越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-166	巡查日期	114 年 12 月 3 日 星期三
現場 照片			
	現地風速		下游
			
	北岸		上游
			
	防風林		現地狀況
			
現地狀況		現地狀況	

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：








蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-167		
巡查日期	114 年 12 月 3 日 星期三	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 9 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>78</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>22</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.3</u> m/s 風向: <u>102</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>83</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>23</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>9.3</u> m/s 風向: <u>4</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☒麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>9.5</u> m/s 2. 現地風向: <u>15</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 9.5m/s，北岸有稻草蓆鋪設，上游河道完成河道整理，並設有攔水土堤，現場上游偏南岸河中島裸露地及下游偏南岸河中島裸露地有揚塵發生(微越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-167		巡查日期		114 年 12 月 3 日 星期三		
現場 照片							現地風速 上游北岸	
							上游河中灘地 上游南岸	
							上游南岸 下游南岸	
							下游河中灘地 下游北岸	

巡查人員：




計畫經理：

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-168		
巡查日期	114 年 12 月 3 日 星期三	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☒ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 9 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>78</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>22</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.3</u> m/s 風向: <u>102</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>83</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>23</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>9.3</u> m/s 風向: <u>4</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>11.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>29</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 11.1m/s，南岸水、綠覆蓋良好，灑水車灑水作業中，22 口井水線灑水作業中，現場北岸出海口有揚塵發生(越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-168		巡查日期		114 年 12 月 3 日 星期三	
現場 照片					現地風速		現地狀況
					現地狀況		現地狀況
					現地狀況		現地狀況
					現地狀況		現地狀況

巡查人員：廖俊傑

計畫經理：

蔡明安








114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-169		
巡查日期	114 年 12 月 8 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>39</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>14</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.7</u> m/s 風向: <u>210</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>36</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.4</u> m/s 風向: <u>1</u>
巡查地點	☒西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u> ☐防風林 ☒防塵網 ☐培厚 ☐疏濬		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>8.4</u> m/s 2. 現地風向: <u>22</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 8.4m/s，上、下游河道稻草蓆及水、綠覆蓋良好，上游攔水土堤維持良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-169		巡查日期		114 年 12 月 8 日 星期一	
現場 照片							
	現地風速		上游北岸				
							
	上游河道		上游南岸				
							
	上游南岸		下游南岸				
							
	下游河道		下游北岸				

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：








蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-170		
巡查日期	114 年 12 月 8 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>39</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>14</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.7</u> m/s 風向: <u>210</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>36</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.4</u> m/s 風向: <u>1</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.4</u> m/s 2. 現地風向: <u>18</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 7.4m/s，農耕地耕作良好，休耕區域覆蓋良好，低灘地裸露地面積大，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-170	巡查日期	114 年 12 月 8 日 星期一
現場 照片			
	現地風速		下游
			
	河道		上游
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況

巡查人員：

廖俊傑







計畫經理：

蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-171		
巡查日期	114 年 12 月 8 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 39 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 14 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 2.7 _____ m/s 風向: _____ 210 _____	PM ₁₀ 濃度: _____ 36 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 13 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 7.4 _____ m/s 風向: _____ 1 _____	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☒二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: _____ 鋪設稻草蓆 _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 10.1 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 15 _____ (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 10.1m/s，河中島灘地水覆蓋良好，上游南岸綠覆蓋良好，南岸低灘地稻草蓆鋪設中，下游低灘地水覆蓋良好，現場下游南北岸高灘地揚塵發生(無越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-171		巡查日期		114 年 12 月 8 日 星期一	
現場 照片							
	現地風速		上游北岸				
							
	上游河道		上游南岸				
							
	上游南岸		下游南岸				
							
	下游河道		下游北岸				

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：







蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-172		
巡查日期	114 年 12 月 8 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>39</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>14</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.7</u> m/s 風向: <u>210</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>36</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.4</u> m/s 風向: <u>1</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>10.7</u> m/s 2. 現地風向: <u>12</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 10.7m/s，北岸及游電塔下稻草蓆鋪設，農耕區耕作良好，南岸高灘地灑水作業，現場下游河道塵發生(微越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-172	巡查日期	114 年 12 月 8 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：廖俊傑







計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-173		
巡查日期	114 年 12 月 8 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>45</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3</u> m/s 風向: <u>259</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>63</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>11</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>8</u> m/s 風向: <u>358</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☒二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>11.5</u> m/s 2. 現地風向: <u>295</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 11.5m/s，高灘地農耕施作區及複式斷面情形良好，現場南岸未覆蓋區域揚塵發生（微越堤）。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-173	巡查日期	114 年 12 月 8 日 星期一
現場 照片			
	現地風速		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況

巡查人員： 


計畫經理： 

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-174		
巡查日期	114 年 12 月 8 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>45</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3</u> m/s 風向: <u>259</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>63</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>11</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>8</u> m/s 風向: <u>358</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☒灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>12.7</u> m/s 2. 現地風向: <u>8</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 12.7m/s，南岸複式斷面養護良好，灘地水線作業中，現場灘地揚塵發生(微越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-174	巡查日期	114 年 12 月 8 日 星期一
現場 照片			
	現地風速		下游
			
	北岸		上游
			
	防風林		現地狀況
			
現地狀況		現地狀況	

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：









蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-175		
巡查日期	114 年 12 月 8 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>45</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3</u> m/s 風向: <u>259</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>63</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>11</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>8</u> m/s 風向: <u>358</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☒麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>9.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>55</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 9.1m/s，北岸有稻草蓆鋪設，上游河道完成河道整理，並設有攔水土堤，現場上游偏南岸河中島裸露地及下游偏南岸河中島裸露地有揚塵發生(微越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-175	巡查日期	114 年 12 月 8 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河中灘地	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
下游河中灘地	下游北岸		

巡查人員：廖俊傑





計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-176		
巡查日期	114 年 12 月 8 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>45</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3</u> m/s 風向: <u>259</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>63</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>11</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>8</u> m/s 風向: <u>358</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☐ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>13.9</u> m/s 2. 現地風向: <u>29</u> (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 13.9m/s，南岸水、綠覆蓋良好，22 口井水線灑水作業中，現場北岸出海口有揚塵發生(微越堤)。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-176		巡查日期		114 年 12 月 8 日 星期一	
現場 照片							
	現地風速			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
現地狀況			現地狀況				

巡查人員：

廖俊傑

計畫經理：

蔡明安