




114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-009		
巡查日期	114 年 07 月 15 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>19</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1</u> m/s 風向: <u>135</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>18</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.9</u> m/s 風向: <u>158</u>
巡查地點	☒西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋) ☐農耕施作區 ☐其他: _____ ☐防風林 ☒防塵網 ☐培厚 ☐疏濬		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>2.0</u> m/s 2. 現地風向: <u>161</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 2.0m/s，河道中灘地水覆蓋良好，上游防塵網維持良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-009	巡查日期	114 年 07 月 15 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員： 邱天樂

計畫經理： 蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-010		
巡查日期	114 年 07 月 15 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>19</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1</u> m/s 風向: <u>135</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>18</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.9</u> m/s 風向: <u>158</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.0</u> m/s 2. 現地風向: <u>143</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 4.0m/s，農耕地施作區綠覆良好，河中灘地稻草蓆被沖毀，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-010		巡查日期		114 年 07 月 15 日 星期二	
現場 照片							
	現地風速			下游			
							
	河道			上游			
							
	河道中灘地狀況			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			

巡查人員：邱天樂

計畫經理：


蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-012		
巡查日期	114 年 07 月 15 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 19 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 8 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 1 _____ m/s 風向: _____ 135 _____		PM ₁₀ 濃度: _____ 18 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 8 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 1.9 _____ m/s 風向: _____ 158 _____
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☒灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 1.7 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 144 _____ (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 1.7m/s，南岸灘地綠覆蓋良好，農耕施作區耕作良好，部分休耕地土壤濕潤，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-012	巡查日期	114 年 07 月 15 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
現地狀況	現地狀況		

巡查人員： 

計畫經理： 


114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-011		
巡查日期	114 年 07 月 15 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 19 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 8 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 1 _____ m/s 風向: _____ 135 _____		PM ₁₀ 濃度: _____ 18 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 8 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 1.9 _____ m/s 風向: _____ 158 _____
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☒二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: _____ 鋪設稻草蓆 _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 5.1 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 139 _____ (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 5.1m/s，上游南岸及下游北岸綠覆良好，河道中防塵網被沖毀，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-011	巡查日期	114 年 07 月 15 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員： 邱天樂

計畫經理： 蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-013		
巡查日期	114 年 07 月 15 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>29</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>15</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.8</u> m/s 風向: <u>166</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>11</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>6</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.3</u> m/s 風向: <u>166</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☒二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.5</u> m/s 2. 現地風向: <u>145</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 4.5m/s，複式斷面植生防風林狀況良好，低灘地地綠覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-013	巡查日期	114 年 07 月 15 日 星期二
現場 照片			
	現地風速		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
	防風林		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況

巡查人員：邱天樂


計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-014		
巡查日期	114 年 07 月 15 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 29 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 15 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 1.8 _____ m/s 風向: _____ 166 _____		PM ₁₀ 濃度: _____ 11 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 6 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 3.3 _____ m/s 風向: _____ 166 _____
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☒灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 2.0 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 152 _____ (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 2.0m/s, 灘地水、綠覆蓋良好, 防風林維持良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-114-014	巡查日期	114 年 07 月 15 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	北岸	上游	
			
	防風林	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：邱天樂

計畫經理：蔡明安



114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-015		
巡查日期	114 年 07 月 15 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>29</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>15</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.8</u> m/s 風向: <u>166</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>11</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>6</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.3</u> m/s 風向: <u>166</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☒ 麥寮鄉西濱大橋上		☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)
現地狀況 描述	☐ 無人耕種區 ☐ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☒ 其他: <u>稻草蓆</u> (☐ 灘地灑水 ☐ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>5.2</u> m/s 2. 現地風向: <u>173</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 5.2m/s，稻草蓆覆蓋沖毀，上下游河中灘地水覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-114-015	巡查日期	114 年 07 月 15 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河中灘地	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
下游河中灘地	下游北岸		

巡查人員：邱天樂

計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-016		
巡查日期	114 年 07 月 15 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>29</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>15</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.8</u> m/s 風向: <u>166</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>11</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>6</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.3</u> m/s 風向: <u>166</u>	
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上		☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☐ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>2.4</u> m/s 2. 現地風向: <u>151</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 2.4m/s，無人耕種區水、綠覆良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-016		巡查日期		114 年 07 月 15 日 星期二	
現場 照片							
	現地風速			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			

巡查人員： 

計畫經理： 



114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-017		
巡查日期	114 年 07 月 29 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>14</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>6</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.3</u> m/s 風向: <u>215</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>5</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>0</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.3</u> m/s 風向: <u>203</u>	
巡查地點	☒西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋) ☐農耕施作區 ☐其他: _____ ☐防風林 ☒防塵網 ☐培厚 ☐疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>3.4</u> m/s 2. 現地風向: <u>209</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 3.4m/s，河道中灘地水覆蓋良好，上游防塵網沖毀，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-017	巡查日期	114 年 07 月 29 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員： 

計畫經理： 

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-018		
巡查日期	114 年 07 月 29 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>14</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>6</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.3</u> m/s 風向: <u>215</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>5</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>0</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.3</u> m/s 風向: <u>203</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋) ☒農耕施作區 ☐其他: _____ ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>3.0</u> m/s 2. 現地風向: <u>212</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 3.0m/s，農耕區施作良好綠覆良好，河中灘地裸露面積大，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-018		巡查日期		114 年 07 月 29 日 星期二	
現場 照片					現地風速		下游
					河道		上游
					河道中灘地狀況		現地狀況
					現地狀況		現地狀況

巡查人員：邱天樂







計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-019		
巡查日期	114 年 07 月 29 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>14</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>6</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.3</u> m/s 風向: <u>215</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>5</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>0</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.3</u> m/s 風向: <u>203</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☒ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上		☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☐ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☒ 其他: <u>鋪設稻草蓆</u> (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>5.5</u> m/s 2. 現地風向: <u>217</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 5.5m/s，河中灘地水、綠覆良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-019	巡查日期	114 年 07 月 29 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員： 



計畫經理： 

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-020		
巡查日期	114 年 07 月 29 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>14</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>6</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.3</u> m/s 風向: <u>215</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>5</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>0</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.3</u> m/s 風向: <u>203</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☒灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒農耕施作區 ☐其他: _____ (☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>3.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>226</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 3.1m/s , 南岸灘地綠覆蓋良好, 農耕施作區耕作良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-020	巡查日期	114 年 07 月 29 日 星期二	
現場 照片				
	現地風速	現地狀況		
				
	現地狀況	現地狀況		
				
	現地狀況	現地狀況		
				
	現地狀況	現地狀況		

巡查人員： 邱天樂


計畫經理： 蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-021		
巡查日期	114 年 07 月 29 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>5</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2</u> m/s 風向: <u>219</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>2</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>0</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3</u> m/s 風向: <u>207</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☒二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>3.9</u> m/s 2. 現地風向: <u>231</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 3.9m/s，複式斷面植生防風林狀況良好，低灘地地綠覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-021	巡查日期	114 年 07 月 29 日 星期二
現場 照片			
	現地風速		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況
			
	防風林		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況

巡查人員： 


計畫經理： 

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-022		
巡查日期	114 年 07 月 29 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>5</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2</u> m/s 風向: <u>219</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>2</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>0</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3</u> m/s 風向: <u>207</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☒灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋) ☒農耕施作區 ☐其他: _____ ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>2.7</u> m/s 2. 現地風向: <u>234</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 2.7m/s，灘地水、綠覆蓋良好，防風林維持良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-022		巡查日期		114 年 07 月 29 日 星期二	
現場 照片							
	現地風速		下游				
							
	北岸		上游				
							
	防風林		現地狀況				
							
現地狀況		現地狀況					

巡查人員： 





計畫經理： 

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-114-023		
巡查日期	114 年 07 月 29 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>5</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2</u> m/s 風向: <u>219</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>2</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>0</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3</u> m/s 風向: <u>207</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☒麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☐綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.2</u> m/s 2. 現地風向: <u>232</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 4.2m/s，上下游河中灘地水覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-114-023	巡查日期	114 年 07 月 29 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河中灘地	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
下游河中灘地	下游北岸		

巡查人員：邱天樂


計畫經理：蔡明安

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-114-024		
巡查日期	114 年 07 月 29 日 星期二	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環境部 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>5</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2</u> m/s 風向: <u>219</u>	PM ₁₀ 濃度: <u>2</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>0</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3</u> m/s 風向: <u>207</u>	
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>1.7</u> m/s 2. 現地風向: <u>201</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 1.7m/s，無人耕種區水、綠覆良好，現場無揚塵發生。		
備註			

114 年度雲林縣懸浮微粒災害應變演練 暨濁水溪河川揚塵宣導應變防制及環境清理計畫 濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-114-024		巡查日期		114 年 07 月 29 日 星期二	
現場 照片					現地風速		現地狀況
					現地狀況		現地狀況
					現地狀況		現地狀況
					現地狀況		現地狀況

巡查人員：邱天樂

計畫經理：蔡明安