


115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-001		
巡查日期	115 年 5 月 4 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>51</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>19</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.2</u> m/s 風向: <u>6</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>103</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>15</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.3</u> m/s 風向: <u>357</u>
巡查地點	☒西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>稻草蓆覆蓋</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>2.8</u> m/s 2. 現地風向: <u>351</u> (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 9:05 現地風速 2.8m/s, 上、下游河道稻草蓆覆蓋及水、綠覆蓋良好, 上游攔水土堤維持良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-001	巡查日期	115 年 5 月 4 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游河道	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員： 

計畫經理： 


115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-002		
巡查日期	115 年 5 月 4 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>51</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>19</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.2</u> m/s 風向: <u>6</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>103</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>15</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.3</u> m/s 風向: <u>357</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>9</u> (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 9:22 現地風速 4.1m/s, 低灘裸露地濕潤, 農耕地耕作良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-115-002		巡查日期		115 年 5 月 4 日 星期一	
現場 照片							
	現地風速			下游			
							
	河道			上游			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
現地狀況			現地狀況				

巡查人員： 

計畫經理： 


115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-003		
巡查日期	115 年 5 月 4 日 星期一	巡查人員	劉尚穎
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>51</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>19</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.2</u> m/s 風向: <u>6</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>103</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>15</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.3</u> m/s 風向: <u>357</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☒ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☐ 農耕施作區 ☒ 其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>5.9</u> m/s 2. 現地風向: <u>3</u> (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 9:42 現地風速 5.9m/s, 上游低灘地稻草蓆覆蓋良好及南岸高灘地綠覆蓋良好, 下游低灘裸露地濕潤, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-115-003		巡查日期		115 年 5 月 4 日 星期一	
現場 照片							
	現地風速			上游北岸			
							
	上游河道			上游南岸			
							
	上游南岸			下游南岸			
							
	下游河道			下游北岸			

巡查人員：劉尚穎

計畫經理：蔡明安


115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-004		
巡查日期	115 年 5 月 4 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>51</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>19</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.2</u> m/s 風向: <u>6</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>103</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>15</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.3</u> m/s 風向: <u>357</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☒灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.5</u> m/s 2. 現地風向: <u>15</u> (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 9:55 現地風速 7.5m/s, 農耕區耕作良好, 電塔區域及南岸稻草席鋪設良好, 河道整治作業及灘地灑水車灑水作業中, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-004	巡查日期	115 年 5 月 4 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員： 

計畫經理： 

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-005		
巡查日期	115 年 5 月 4 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>52</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.2</u> m/s 風向: <u>77</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>160</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>21</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.2</u> m/s 風向: <u>359</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☐ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.5</u> m/s 2. 現地風向: <u>51</u> (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 10:11 現場風速 4.5m/s，複式斷面情形良好，南岸農耕地耕作中，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-005	巡查日期	115 年 5 月 4 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員： 

計畫經理： 

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-006		
巡查日期	115 年 5 月 4 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>52</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.2</u> m/s 風向: <u>77</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>160</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>21</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.2</u> m/s 風向: <u>359</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬 ☒ 農耕施作區 ☐ 其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.0</u> m/s 2. 現地風向: <u>34</u> (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 10:29 現場風速 7.0m/s, 南岸複式斷面養護良好, 農耕施作區耕作良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-115-006		巡查日期		115 年 5 月 4 日 星期一		
現場 照片							現地風速 下游	
							北岸 上游	
							防風林 現地狀況	
							現地狀況 現地狀況	

巡查人員：劉尚穎

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-007		
巡查日期	115 年 5 月 4 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>52</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.2</u> m/s 風向: <u>77</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>160</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>21</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.2</u> m/s 風向: <u>359</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☐ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☒ 其他: <u>稻草蓆</u> (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>7.5</u> m/s 2. 現地風向: <u>19</u> (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 10:41 現場風速 7.5m/s, 河道中上游北岸及下游南北岸低灘地稻草蓆鋪設維持良好及水、綠覆蓋良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-007	巡查日期	115 年 5 月 4 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河中灘地	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河中灘地	下游北岸	

巡查人員：劉尚穎

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-008		
巡查日期	115 年 5 月 4 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>52</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>13</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.2</u> m/s 風向: <u>77</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>160</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>21</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>7.2</u> m/s 風向: <u>359</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 農耕施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>9.3</u> m/s 2. 現地風向: <u>347</u> (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 10:55 現場風速 9.3m/s, 南岸水、綠覆蓋良好, 北岸灘地稻草席鋪設良好, 工程機具作業中, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-115-008		巡查日期		115 年 5 月 4 日 星期一	
現場 照片							
	現地風速		現地狀況				
							
	現地狀況		現地狀況				
							
	灑水作業		現地狀況				
							
	現地狀況		現地狀況				

巡查人員：

計畫經理：

蔡明安