



115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-009		
巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>9</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.8</u> m/s 風向: <u>208</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>16</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>6</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.7</u> m/s 風向: <u>253</u>
巡查地點	☒ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☐ 農耕施作區 ☐ 其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>229</u> (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 09:31 現地風速 4.1m/s，上游河道水、綠覆蓋良好，上游攔水土堤維持良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-009	巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游河道	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
下游河道	下游北岸		

巡查人員：

計畫經理：





115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-010		
巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>9</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.8</u> m/s 風向: <u>208</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>16</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>6</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.7</u> m/s 風向: <u>253</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>1.5</u> m/s 2. 現地風向: <u>237</u> (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 09:49 現地風速 1.5m/s, 低灘裸露地水覆蓋良好, 農耕地耕作良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-010	巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	河道	上游	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：劉尚穎

計畫經理：蔡明安





115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-010		
巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>9</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.8</u> m/s 風向: <u>208</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>16</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>6</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.7</u> m/s 風向: <u>253</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☒ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上		
現地狀況 描述	☐ 農耕施作區 ☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☒ 其他: <u>鋪設稻草蓆</u> (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.2</u> m/s 2. 現地風向: <u>217</u> (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 09:55 現地風速 4.2m/s, 上游低灘地稻草蓆覆蓋沖毀及南岸高灘地綠覆蓋良好, 上、下游低灘裸露地水覆蓋良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-010	巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
下游河道	下游北岸		

巡查人員：劉尚穎

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-011		
巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>21</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.9</u> m/s 風向: <u>205</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>6</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.5</u> m/s 風向: <u>216</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☒灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒農耕施作區 ☐其他: _____ (☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>1.6</u> m/s 2. 現地風向: <u>256</u> (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 10:11 現地風速 1.6m/s，農耕區耕作覆蓋良好，河道整治作業中，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-011	巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一	
現場 照片			現地風速	現地狀況
			現地狀況	現地狀況
			現地狀況	現地狀況
			現地狀況	現地狀況

巡查人員：

劉尚穎

計畫經理：

蔡明安



115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-012		
巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 1.9 m/s 風向: 205		PM ₁₀ 濃度: 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 3.5 m/s 風向: 216
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☒二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 1.2 m/s 2. 現地風向: 212 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 10:25 現場風速 1.2m/s, 複式斷面情形良好, 南岸灘地綠覆蓋良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-013	巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：劉尚穎

計畫經理：

蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-014		
巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>21</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.9</u> m/s 風向: <u>205</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>6</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.5</u> m/s 風向: <u>216</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>3.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>192</u> (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 10:41 現場風速 3.1m/s，南岸複式斷面養護良好，農耕施作區耕作良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-014	巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	北岸	上游	
			
	防風林	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：劉尚穎

計畫經理：蔡明安


115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-015		
巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>21</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.9</u> m/s 風向: <u>205</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>6</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>3.5</u> m/s 風向: <u>216</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☒麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>2.7</u> m/s 2. 現地風向: <u>236</u> (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 10:58 現場風速 2.7m/s，河道中上游北岸及下游南北岸低灘地稻草蓆沖毀，水、綠覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-015	巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河中灘地	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
下游河中灘地	下游北岸		

巡查人員： 

計畫經理： 


115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-016		
巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 11 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 11 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>18</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>7</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.9</u> m/s 風向: <u>244</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>12</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>4</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>4.2</u> m/s 風向: <u>230</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>2.8</u> m/s 2. 現地風向: <u>347</u> (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 11:18 現場風速 2.8m/s, 南岸水、綠覆蓋良好, 北岸灘地稻草席鋪設良好, 工程機具作業中, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-016	巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員： 

計畫經理： 