



115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-009		
巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>9</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.8</u> m/s 風向: <u>208</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>16</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>6</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.7</u> m/s 風向: <u>253</u>
巡查地點	☒ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>229</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 4.1m/s，上游河道水、綠覆蓋良好，上游攔水土堤維持良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-009	巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游河道	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
下游河道	下游北岸		

巡查人員：劉尚穎

計畫經理：蔡明安




115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-010		
巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 10 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 9 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 1.8 _____ m/s 風向: _____ 208 _____		PM ₁₀ 濃度: _____ 16 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 6 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 2.7 _____ m/s 風向: _____ 253 _____
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 1.5 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 237 _____ (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 1.5m/s，低灘裸露地水覆蓋良好，農耕地耕作良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-010	巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	河道	上游	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
現地狀況	現地狀況		

巡查人員： 

計畫經理： 



115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-010		
巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>9</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>1.8</u> m/s 風向: <u>208</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>16</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>6</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.7</u> m/s 風向: <u>253</u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☒二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: <u>鋪設稻草蓆</u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.2</u> m/s 2. 現地風向: <u>217</u> (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 4.2m/s, 上游低灘地稻草蓆覆蓋沖毀及南岸高灘地綠覆蓋良好, 上、下游低灘裸露地水覆蓋良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-010	巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
下游河道	下游北岸		

巡查人員：劉尚穎

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-011		
巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 10 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 9 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 1.8 _____ m/s 風向: _____ 208 _____		PM ₁₀ 濃度: _____ 16 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 6 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 2.7 _____ m/s 風向: _____ 253 _____
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☒ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☒ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 1.6 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 256 _____ (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 1.6m/s, 農耕區耕作覆蓋良好, 河道整治作業中, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-115-011		巡查日期		115 年 6 月 22 日 星期一	
現場 照片							
	現地風速			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
現地狀況			現地狀況				

巡查人員： 

計畫經理： 

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-012		
巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 21 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 8 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 1.9 _____ m/s 風向: _____ 205 _____		PM ₁₀ 濃度: _____ 10 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 6 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 3.5 _____ m/s 風向: _____ 216 _____
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☒二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 1.2 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 212 _____ (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 1.2m/s，複式斷面情形良好，南岸灘地綠覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-115-013		巡查日期		115 年 6 月 22 日 星期一	
現場 照片							
	現地風速			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			

巡查人員：劉尚穎

計畫經理：蔡明安


115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-014		
巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 21 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 8 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 1.9 _____ m/s 風向: _____ 205 _____		PM ₁₀ 濃度: _____ 10 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 6 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 3.5 _____ m/s 風向: _____ 216 _____
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 3.1 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 192 _____ (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 3.1m/s，南岸複式斷面養護良好，農耕施作區耕作良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-014	巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	北岸	上游	
			
	防風林	現地狀況	
			
現地狀況	現地狀況		

巡查人員：劉尚穎

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-015		
巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一	巡查人員	
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 1.9 m/s 風向: 205		PM ₁₀ 濃度: 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 3.5 m/s 風向: 216
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☒麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☒其他: 稻草蓆		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 2.7 m/s 2. 現地風向: 236 (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 2.7m/s, 河道中上游北岸及下游南北岸低灘地稻草蓆沖毀, 水、綠覆蓋良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-015	巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河中灘地	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河中灘地	下游北岸	

巡查人員：

劉尚穎

計畫經理：

蔡明安


115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-016		
巡查日期	115 年 6 月 22 日 星期一	巡查人員	劉尚穎
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 1.9 m/s 風向: 205		PM ₁₀ 濃度: 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 3.5 m/s 風向: 216
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☒ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☐ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 2.8 m/s 2. 現地風向: 347 (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 2.8m/s，南岸水、綠覆蓋良好，北岸灘地稻草席鋪設良好，工程機 具作業中，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-115-016		巡查日期		115 年 6 月 22 日 星期一	
現場 照片							
	現地風速			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			

巡查人員： 

計畫經理： 