


115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-115-017		
巡查日期	115 年 7 月 10 日 星期五	巡查人員	謝致文
巡查原因	☒ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☐ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 14 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 15 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 127 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 4 m/s 風向: 173		PM ₁₀ 濃度: 91 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 11 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 9.1 m/s 風向: 2
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☒二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☒農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 7.4 m/s 2. 現地風向: 351 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 7.4m/s，上、下游河道水、綠覆蓋良好，防風林覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-017	巡查日期	115 年 7 月 10 日 星期五
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游河道	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安



115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-018		
巡查日期	115 年 7 月 10 日 星期五	巡查人員	謝友文
巡查原因	☒ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☐ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 127 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 4 m/s 風向: 173		PM ₁₀ 濃度: 91 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 11 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 9.1 m/s 風向: 2
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☒ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☐ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 9.1 m/s 2. 現地風向: 10 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 4.1m/s，低灘裸露地濕潤，農耕地耕作良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-018	巡查日期	115 年 7 月 10 日 星期五
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	河道	上游	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-019		
巡查日期	115 年 7 月 10 日 星期五	巡查人員	謝文
巡查原因	☒ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☐ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 14 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 15 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 127 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 4 m/s 風向: 173		PM ₁₀ 濃度: 91 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 11 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 9.1 m/s 風向: 2
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☒ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☐ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 5.9 m/s 2. 現地風向: 3 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 12.1m/s, 上游灘地防風林覆蓋良好及南岸高灘地綠覆蓋良好, 下游低灘裸露地濕潤, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-019	巡查日期	115 年 7 月 10 日 星期五
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安


115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-020		
巡查日期	115 年 7 月 10 日 星期五	巡查人員	謝友文
巡查原因	☒ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☐ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 4 m/s 風向: 173		PM ₁₀ 濃度: 91 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 11 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 9.1 m/s 風向: 2
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☒ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☐ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☒ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☒ 農耕施作區 ☐ 其他:		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☒ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 10.7 m/s 2. 現地風向: 15 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 10.7m/s, 農耕區耕作良好, 電塔區域及南岸稻草席鋪設良好, 現場輕微揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-020	巡查日期	115 年 7 月 10 日 星期五
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游南岸	

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安



115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-021		
巡查日期	115 年 7 月 23 日 星期四	巡查人員	謝文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.2 m/s 風向: 279		PM ₁₀ 濃度: 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.1 m/s 風向: 255
巡查地點	☒ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☒ 農耕施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 0.3 m/s 2. 現地風向: 229 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 0.3m/s，上游河道水、綠覆蓋良好，低灘裸露地面積增加，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-021	巡查日期	115 年 7 月 23 日 星期四
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游河道	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安




115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-022		
巡查日期	115 年 7 月 23 日 星期四	巡查人員	謝致文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.2 m/s 風向: 279		PM ₁₀ 濃度: 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.1 m/s 風向: 255
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 2.7 m/s 2. 現地風向: 247 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 2.7m/s，低灘裸露地水覆蓋良好，農耕地耕作良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-115-022	巡查日期		115 年 7 月 23 日 星期四	
現場 照片						
	現地風速		下游			
						
	河道		上游			
						
	現地狀況		現地狀況			
						
現地狀況		現地狀況				

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安






115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-023		
巡查日期	115 年 7 月 23 日 星期四	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.2 m/s 風向: 279		PM ₁₀ 濃度: 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.1 m/s 風向: 255
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☐ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 4.7 m/s 2. 現地風向: 215 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 4.7m/s, 上游低灘地低灘裸露地面積增加, 南岸高灘地綠覆蓋良好, 上、下游低灘裸露地水覆蓋良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-023	巡查日期	115 年 7 月 23 日 星期四
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員：謝文

計畫經理：

蔡明安


115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-024		
巡查日期	115 年 7 月 23 日 星期四	巡查人員	謝文文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.2 m/s 風向: 279		PM ₁₀ 濃度: 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.1 m/s 風向: 255
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☒ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 2.0 m/s 2. 現地風向: 256 (degrees)		
現場地形 描述	現地風速 2.0m/s，農耕區耕作覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-024	巡查日期	115 年 7 月 23 日 星期四
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安


115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-025		
巡查日期	115 年 7 月 23 日 星期四	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 11 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 12 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 42 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.3 m/s 風向: 284		PM ₁₀ 濃度: 39 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 3.6 m/s 風向: 315
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 0.8 m/s 2. 現地風向: 212 (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 0.8m/s，複式斷面情形良好，南岸灘地綠覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-025	巡查日期	115 年 7 月 23 日 星期四	
現場 照片			現地風速	現地狀況
			現地狀況	現地狀況
			現地狀況	現地狀況
			現地狀況	現地狀況

巡查人員：謝政文

計畫經理：

蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-026		
巡查日期	115 年 7 月 23 日 星期四	巡查人員	謝子
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 11 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 12 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 42 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.3 m/s 風向: 284		PM ₁₀ 濃度: 39 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 3.6 m/s 風向: 315
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他:		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 0.0 m/s 2. 現地風向: 192 (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 0.0m/s，南岸複式斷面養護良好，防風林良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-026	巡查日期	115 年 7 月 23 日 星期四	
現場 照片			現地風速	現地狀況
			現地狀況	現地狀況
			現地狀況	現地狀況
			現地狀況	現地狀況

巡查人員：謝明文

計畫經理：

蔡明安



115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-027		
巡查日期	115 年 7 月 23 日 星期四	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 11 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 12 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 42 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.3 m/s 風向: 284		PM ₁₀ 濃度: 39 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 3.6 m/s 風向: 315
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☒麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋) ☐農耕施作區 ☐其他: _____ ☐防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 2.7 m/s 2. 現地風向: 236 (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 2.7m/s，河道上游低灘裸露地增加，水、綠覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-027	巡查日期	115 年 7 月 23 日 星期四
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河中灘地	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
下游河中灘地	下游北岸		

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-028		
巡查日期	115 年 7 月 23 日 星期四	巡查人員	謝文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 11 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 12 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 42 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.3 m/s 風向: 284		PM ₁₀ 濃度: 39 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 3.6 m/s 風向: 315
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☒ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☐ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 0.4 m/s 2. 現地風向: 347 (degrees)		
現場地形 描述	現場風速 0.4m/s，南岸水、綠覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-028	巡查日期	115 年 7 月 23 日 星期四
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：謝左

計畫經理：

蔡明安