





115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-029	
巡查日期	115 年 8 月 11 日 星期二	巡查人員 謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查	
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)	
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)	麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 測站設備維護 PM _{2.5} 濃度: 22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 3.2 m/s 風向: 203	PM ₁₀ 濃度: 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 4 m/s 風向: 205
巡查地點	☒ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☐ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)	
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)	
現地氣象資料	1. 現地風速: 7.2 m/s 2. 現地風向: 212 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 9:12 現地風速 7.2m/s, 上游河道水覆蓋及南岸灘地綠覆蓋良好, 上游北岸與下游南岸及河道低灘地裸露面積大, 現場無揚塵發生。	
備註		

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-029	巡查日期	115 年 8 月 11 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游河道	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
下游河道	下游北岸		

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安





115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-030		
巡查日期	115 年 8 月 11 日 星期二	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 9 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 測站設備維護 PM _{2.5} 濃度: _____ 22 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 3.2 _____ m/s 風向: _____ 203 _____		PM ₁₀ 濃度: _____ 35 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 22 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 4 _____ m/s 風向: _____ 205 _____
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☒ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 2.9 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 237 _____ (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 9:25 現地風速 2.9m/s, 低灘地河道水覆蓋良好, 農耕地耕作良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-030	巡查日期	115 年 8 月 11 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	河道	上游	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安



115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-031		
巡查日期	115 年 8 月 11 日 星期二	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 測站設備維護 PM _{2.5} 濃度: _____ 22 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 3.2 _____ m/s 風向: _____ 203 _____		PM ₁₀ 濃度: _____ 35 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 22 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 4 _____ m/s 風向: _____ 205 _____
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☒ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 5.2 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 256 _____ (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 9:41 現地風速 5.2m/s, 上游低灘裸露地濕潤北岸灘地工程機具作業中、南岸高灘地綠覆蓋良好, 下游灘地水覆蓋良好, 現場上游北岸低灘地輕微揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-031	巡查日期	115 年 8 月 11 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游北岸	上游河道	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-032		
巡查日期	115 年 8 月 11 日 星期二	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 測站設備維護 PM _{2.5} 濃度: _____ 22 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 3.2 _____ m/s 風向: _____ 203 _____		PM ₁₀ 濃度: _____ 35 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 22 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 4 _____ m/s 風向: _____ 205 _____
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☒ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☒ 農耕施作區 ☐ 其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 4.2 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 214 _____ (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 9:57 現地風速 4.2m/s, 農耕區耕作覆蓋良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-032	巡查日期	115 年 8 月 11 日 星期二	
現場 照片			現地風速	現地狀況
			現地狀況	現地狀況
			現地狀況	現地狀況
			現地狀況	現地狀況

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安



115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-b-115-033		
巡查日期	115 年 8 月 11 日 星期二	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u> </u> 測站設備維護 PM _{2.5} 濃度: <u> 26 </u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u> 2.7 </u> m/s 風向: <u> 173 </u>		PM ₁₀ 濃度: <u> 31 </u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u> 20 </u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u> 4.7 </u> m/s 風向: <u> 197 </u>
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☒二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: <u> </u>		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u> 1.2 </u> m/s 2. 現地風向: <u> 212 </u> (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 10:18 現場風速 2.7m/s, 複式斷面情形良好, 南岸灘地綠覆蓋良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-033	巡查日期	115 年 8 月 11 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安


115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-034		
巡查日期	115 年 8 月 11 日 星期二	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 測站設備維護 PM _{2.5} 濃度: _____ 26 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 2.7 _____ m/s 風向: _____ 173 _____		PM ₁₀ 濃度: _____ 31 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 20 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 4.7 _____ m/s 風向: _____ 197 _____
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☒ 農耕施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 6.2 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 172 _____ (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 10:26 現場風速 6.2m/s, 南岸複式斷面植生良好, 農耕區耕作中, 現場農耕機具翻耕導致輕微揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-034	巡查日期	115 年 8 月 11 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	北岸	上游	
			
	防風林	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安


115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-035		
巡查日期	115 年 8 月 11 日 星期二	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 測站設備維護 PM _{2.5} 濃度: _____ 26 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 2.7 _____ m/s 風向: _____ 173 _____		PM ₁₀ 濃度: _____ 31 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 20 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 4.7 _____ m/s 風向: _____ 197 _____
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☒ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☐ 農耕施作區 ☒ 其他: _____ 稻草蓆 _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 8.8 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 151 _____ (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 10:44 現場風速 8.8m/s, 河道中上游低灘乾裸露地增加, 下游低灘 裸露地水覆蓋良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-035	巡查日期	115 年 8 月 11 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河中灘地	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
下游河中灘地	下游北岸		

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安


115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-036		
巡查日期	115 年 8 月 11 日 星期二	巡查人員	謝文文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: _____ 測站設備維護 PM _{2.5} 濃度: _____ 26 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 2.7 _____ m/s 風向: _____ 173 _____		PM ₁₀ 濃度: _____ 31 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: _____ 20 _____ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: _____ 4.7 _____ m/s 風向: _____ 197 _____
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: _____ 9.5 _____ m/s 2. 現地風向: _____ 171 _____ (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 10:57 現場風速 9.5m/s, 南岸水、綠覆蓋良好, 北岸灘地稻草席鋪設良好, 便道機具灑水作業中, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-115-036		巡查日期		115 年 8 月 11 日 星期二	
現場 照片							
	現地風速			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
現地狀況			現地狀況				

巡查人員：謝文

計畫經理：蔡明安







115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-037		
巡查日期	115 年 8 月 26 日 星期三	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 1.5 m/s 風向: 158		PM ₁₀ 濃度: 12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.1 m/s 風向: 161
巡查地點	☒ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 農耕施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 1.1 m/s 2. 現地風向: 158 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 9:50 現地風速 1.0m/s，上游河道水覆蓋及南岸灘地綠覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-037	巡查日期	115 年 8 月 26 日 星期三
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游河道	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安



115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Ylep-115-038		
巡查日期	115 年 8 月 26 日 星期三	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 1.7 m/s 風向: 195		PM ₁₀ 濃度: 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2 m/s 風向: 194
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☒ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 0.3 m/s 2. 現地風向: 193 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 10:04 現地風速 0.3m/s, 低灘地河道水覆蓋良好, 農耕地耕作良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-038	巡查日期	115 年 8 月 26 日 星期三
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	河道	上游	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安







115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-039		
巡查日期	115 年 8 月 26 日 星期三	巡查人員	謝文文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 1.7 m/s 風向: 195		PM ₁₀ 濃度: 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2 m/s 風向: 194
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☒ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 2.2 m/s 2. 現地風向: 190 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 10:23 現地風速 2.2m/s，上游低灘地綠覆蓋良好及南岸高灘地綠覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-039	巡查日期	115 年 8 月 26 日 星期三
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游北岸	上游河道	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安



115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-040		
巡查日期	115 年 8 月 26 日 星期三	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 1.7 m/s 風向: 195		PM ₁₀ 濃度: 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2 m/s 風向: 194
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☒ 農耕施作區 ☐ 其他:		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 1.2 m/s 2. 現地風向: 200 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 10:46 現地風速 1.2m/s, 農耕區耕作良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-040	巡查日期	115 年 8 月 26 日 星期三
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-041		
巡查日期	115 年 8 月 26 日 星期三	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 11 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 11 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.2 m/s 風向: 202		PM ₁₀ 濃度: 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.2 m/s 風向: 249
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☒二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☐水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 1.3 m/s 2. 現地風向: 212 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 11:01 現場風速 1.3m/s, 複式斷面情形良好, 南岸灘地綠覆蓋良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-041	巡查日期	115 年 8 月 26 日 星期三
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安



115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-042		
巡查日期	115 年 8 月 26 日 星期三	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 11 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 11 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.2 m/s 風向: 202		PM ₁₀ 濃度: 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.2 m/s 風向: 249
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☒ 農耕施作區 ☐ 其他:		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 1.5 m/s 2. 現地風向: 172 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 11:15 現場風速 1.5m/s, 南岸複式斷面養護良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-042	巡查日期	115 年 8 月 26 日 星期三
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	北岸	上游	
			
	防風林	現地狀況	
			
現地狀況	現地狀況		

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安



115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-043		
巡查日期	115 年 8 月 26 日 星期三	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 11 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 11 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: <u>15</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>8</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.2</u> m/s 風向: <u>202</u>		PM ₁₀ 濃度: <u>10</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: <u>3</u> $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: <u>2.2</u> m/s 風向: <u>249</u>
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☒ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☐ 農耕施作區 ☐ 其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: <u>4.1</u> m/s 2. 現地風向: <u>151</u> (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 11:44 現場風速 4.1m/s, 上、下游低灘裸露地水覆蓋良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-043	巡查日期	115 年 8 月 26 日 星期三
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河中灘地	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
下游河中灘地	下游北岸		

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安


115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-044		
巡查日期	115 年 8 月 26 日 星期三	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 12 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 12 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 11 PM _{2.5} 濃度: 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.1 m/s 風向: 219		PM ₁₀ 濃度: 11 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 3.9 m/s 風向: 205
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☐ 農耕施作區 ☐ 其他:		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 4.1 m/s 2. 現地風向: 205 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 12:01 現場風速 1.2m/s, 南岸水、綠覆蓋良好, 現場無揚塵發生。		
備註	因連日豪雨道路封鎖		

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-044	巡查日期	115 年 8 月 26 日 星期三
現場 照片	 2026.8.26	 2026.8.26	
	現地風速	現地狀況	
	 2026.8.26	 2026.8.26	
	現地狀況	現地狀況	
	 2026.8.26	 2026.8.26	
	現地狀況	現地狀況	
	 2026.8.26	 2026.8.26	
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：謝安文

計畫經理：蔡明安