







115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-045		
巡查日期	115 年 9 月 15 日 星期二	巡查人員	謝致文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 14 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 14 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.2 m/s 風向: 299		PM ₁₀ 濃度: 69 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 4.7 m/s 風向: 10
巡查地點	☒ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☐ 農耕施作區 ☐ 其他:		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 3.2 m/s 2. 現地風向: 9 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 14:08 現地風速 3.2m/s，上游河道水覆蓋及南岸灘地綠覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-045	巡查日期	115 年 9 月 15 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河道	上游河道	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
	下游河道	下游北岸	

巡查人員：謝安文

計畫經理：蔡明安





115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-046		
巡查日期	115 年 9 月 15 日 星期二	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 14 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 14 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.2 m/s 風向: 299		PM ₁₀ 濃度: 69 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 4.7 m/s 風向: 10
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☒ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☒ 農耕施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 3.1 m/s 2. 現地風向: 312 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 14:54 現地風速 3.1m/s, 南岸農耕地施作良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-115-046		巡查日期		115 年 9 月 15 日 星期二	
現場 照片							
	現地風速			下游			
							
	河道			上游			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
現地狀況			現地狀況				

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安







115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-047		
巡查日期	115 年 9 月 15 日 星期二	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 15 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 15 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 65 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.5 m/s 風向: 322		PM ₁₀ 濃度: 79 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 6.5 m/s 風向: 14
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☒ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☐ 農耕施作區 ☐ 其他:		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 3.4 m/s 2. 現地風向: 15 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 15:07 現地風速 3.4m/s, 上游北岸工程機具作業中, 上游北岸低灘 裸露地增加, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-115-047		巡查日期		115 年 9 月 15 日 星期二	
現場 照片							
	現地風速		上游北岸				
							
	上游北岸		上游河道				
							
	上游南岸		下游南岸				
							
	下游河道		下游北岸				

巡查人員：謝致文

計畫經理：蔡明安






115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-048		
巡查日期	115 年 9 月 15 日 星期二	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 15 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 15 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 65 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.5 m/s 風向: 322		PM ₁₀ 濃度: 79 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 6.5 m/s 風向: 14
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☒ 農耕施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 7.9 m/s 2. 現地風向: 336 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 15:24 現地風速 7.9m/s, 南岸農耕區施作良好, 北岸灘地綠覆蓋良好, 下游北岸灘地輕微揚塵。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-048	巡查日期	115 年 9 月 15 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：謝存文

計畫經理：蔡明安


115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-049		
巡查日期	115 年 9 月 15 日 星期二	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 15 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 15 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 65 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.5 m/s 風向: 322		PM ₁₀ 濃度: 79 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 6.5 m/s 風向: 14
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☒ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 3.1 m/s 2. 現地風向: 24 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 15:39 現場風速 3.1m/s，複式斷面情形良好，南岸農耕地施作中，現場農耕施作區域輕微揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-049	巡查日期	115 年 9 月 15 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
現地狀況	現地狀況		

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安



115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-050		
巡查日期	115 年 9 月 15 日 星期二	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 16 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 16 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 73 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.5 m/s 風向: 264		PM ₁₀ 濃度: 81 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 6.2 m/s 風向: 10
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☒ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 6.2 m/s 2. 現地風向: 7 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 16:02 現場風速 6.2m/s, 南岸複式斷面養護良好, 現場農耕機具作業中, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-050	巡查日期	115 年 9 月 15 日 星期二	
現場 照片			現地風速	下游
			北岸	上游
			防風林	現地狀況
			現地狀況	現地狀況

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安


115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-051		
巡查日期	115 年 9 月 15 日 星期二	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 16 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 16 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 73 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.5 m/s 風向: 264		PM ₁₀ 濃度: 81 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 6.2 m/s 風向: 10
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☒ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☐ 農耕施作區 ☐ 其他:		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 8.1 m/s 2. 現地風向: 16 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 16:18 現地風速 8.1m/s，上游南岸工程機具作業中，現場上下游河道低灘地有揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-051	巡查日期	115 年 9 月 15 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游河中灘地	上游南岸	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
下游河中灘地	下游北岸		

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-052		
巡查日期	115 年 9 月 15 日 星期二	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☐ 無揚塵 ☒ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 16 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 16 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 73 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.5 m/s 風向: 264		PM ₁₀ 濃度: 81 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 6.2 m/s 風向: 10
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 農耕施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 8.8 m/s 2. 現地風向: 25 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 16:39 現場風速 8.8m/s, 南岸水、綠覆蓋良好, 現場上游河道輕微揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-052	巡查日期	115 年 9 月 15 日 星期二
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：謝致文

計畫經理：蔡明安







115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-053		
巡查日期	115 年 9 月 24 日 星期四	巡查人員	謝致文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 49 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 1.5 m/s 風向: 283		PM ₁₀ 濃度: 31 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.2 m/s 風向: 349
巡查地點	☒ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☐ 農耕施作區 ☐ 其他:		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 2.0 m/s 2. 現地風向: 293 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 09:53 現地風速 2.0m/s，上游河道水覆蓋及南岸灘地綠覆蓋良好，下游低灘裸露地增加，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-115-053		巡查日期		115 年 9 月 24 日 星期四		
現場 照片					現地風速		上游北岸	
					上游河道		上游河道	
					上游南岸		下游南岸	
					下游河道		下游北岸	

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安




115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-054		
巡查日期	115 年 9 月 24 日 星期四	巡查人員	謝致文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 47 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 1.8 m/s 風向: 287		PM ₁₀ 濃度: 38 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.3 m/s 風向: 328
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☒ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 農耕施作區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 3.1 m/s 2. 現地風向: 301 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 10:18 現地風速 2.4m/s, 南岸農耕地施作良好, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-054	巡查日期	115 年 9 月 24 日 星期四
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	河道	上游	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
現地狀況	現地狀況		

巡查人員：謝安文

計畫經理：蔡明安




115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-055		
巡查日期	115 年 9 月 24 日 星期四	巡查人員	謝安文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 47 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 1.8 m/s 風向: 287		PM ₁₀ 濃度: 38 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.3 m/s 風向: 328
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☒ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☐ 農耕施作區 ☐ 其他:		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☒ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 2.9 m/s 2. 現地風向: 15 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 10:37 現地風速 2.9m/s，低灘地水覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-055	巡查日期	115 年 9 月 24 日 星期四
現場 照片			
	現地風速	上游北岸	
			
	上游北岸	上游河道	
			
	上游南岸	下游南岸	
			
下游河道	下游北岸		

巡查人員：謝安

計畫經理：

蔡明安




115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-056		
巡查日期	115 年 9 月 24 日 星期四	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 47 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 1.8 m/s 風向: 287		PM ₁₀ 濃度: 38 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.3 m/s 風向: 328
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☒ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 ☒ 農耕施作區 ☐ 其他: _____ (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 5.3 m/s 2. 現地風向: 344 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 10:49 現地風速 5.3m/s, 南岸農耕區施作良好, 北岸灘地綠覆蓋良好, 現場無揚塵。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-115-056		巡查日期		115 年 9 月 24 日 星期四	
現場 照片							
	現地風速			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
	現地狀況			現地狀況			
							
現地狀況			現地狀況				

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-057		
巡查日期	115 年 9 月 24 日 星期四	巡查人員	謝致
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 10 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 47 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 1.8 m/s 風向: 287		PM ₁₀ 濃度: 38 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.3 m/s 風向: 328
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☒ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☐ 農耕施作區 ☐ 其他:		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☐ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 3.3 m/s 2. 現地風向: 311 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 10:59 現場風速 3.3m/s, 複式斷面情形良好, 部分農耕區休耕, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-115-057		巡查日期		115 年 9 月 24 日 星期四		
現場 照片								
	現地風速		現地狀況					
								
	現地狀況		現地狀況					
								
	現地狀況		現地狀況					
								
	現地狀況		現地狀況					

巡查人員：謝文

計畫經理：

蔡明安




115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-058		
巡查日期	115 年 9 月 24 日 星期四	巡查人員	謝文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 11 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 11 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 17 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.7 m/s 風向: 284		PM ₁₀ 濃度: 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 3.2 m/s 風向: 342
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☐ 麥寮鄉西濱大橋上 ☐ 二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐ 二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☒ 崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☐ 麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☐ 水覆蓋 ☒ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬) ☒ 農耕施作區 ☐ 其他:		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 3.0 m/s 2. 現地風向: 7 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 11:12 現場風速 3.0m/s, 南岸複式斷面養護良好, 休耕區農地木屑鋪設中, 現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-058	巡查日期	115 年 9 月 24 日 星期四
現場 照片			
	現地風速	下游	
			
	北岸	上游	
			
	防風林	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：謝友文

計畫經理：

蔡明安



115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-059		
巡查日期	115 年 9 月 24 日 星期四	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 11 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 11 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 17 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.7 m/s 風向: 284		PM ₁₀ 濃度: 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 3.2 m/s 風向: 342
巡查地點	☐ 西螺鎮溪州大橋上 ☐ 二崙鄉自強大橋上 ☐ 二崙鄉 64 號越堤路 ☒ 麥寮鄉西濱大橋上		
現地狀況 描述	☒ 無人耕種區 ☒ 抑制揚塵工法施作區 (☐ 灘地灑水 ☒ 綠覆蓋 ☒ 水覆蓋 ☐ 防風林 ☐ 防塵網 ☐ 培厚 ☐ 疏濬)		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸) / ☐ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 4.6 m/s 2. 現地風向: 321 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 11:25 現地風速 4.6m/s，上游河道中灘地綠覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號		Y1epb-115-059		巡查日期		115 年 9 月 24 日 星期四	
現場 照片							
	現地風速		上游北岸				
							
	上游河中灘地		上游南岸				
							
	上游南岸		下游南岸				
							
下游河中灘地		下游北岸					

巡查人員：

謝友文

計畫經理：

蔡明安


115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-060		
巡查日期	115 年 9 月 24 日 星期四	巡查人員	謝友文
巡查原因	☐ 濁水溪揚塵 ☐ 空氣品質劣化 ☐ 沙塵暴 ☒ 例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	☒ 無揚塵 ☐ 輕微揚塵 ☐ 中度揚塵 ☐ 嚴重揚塵 ☐ 非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 11 : 00)		麥寮測站監測資料(時間 11 : 00)
	PM ₁₀ 濃度: 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 17 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 2.7 m/s 風向: 284		PM ₁₀ 濃度: 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM _{2.5} 濃度: 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 風速: 3.2 m/s 風向: 342
巡查地點	☐西螺鎮溪州大橋上 ☐二崙鄉自強大橋上 ☐二崙鄉 64 號越堤路 ☐麥寮鄉西濱大橋上 ☐二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ☐二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ☐崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ☒麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)		
現地狀況 描述	☒無人耕種區 ☒抑制揚塵工法施作區 (☐灘地灑水 ☒綠覆蓋 ☒水覆蓋 ☒防風林 ☐防塵網 ☐培厚 ☐疏濬) ☐農耕施作區 ☐其他: _____		
主要裸露灘地	☒ 上游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☐ 南岸) / ☒ 下游 (☐ 北岸 ☒ 河道中 ☒ 南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 5.6 m/s 2. 現地風向: 20 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 11:45 現場風速 5.6m/s，南岸水、綠覆蓋良好，上游河道工程機具作業中，高灘地造林區水線鋪設，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-060	巡查日期	115 年 9 月 24 日 星期四
現場 照片			
	現地風速	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	
			
	現地狀況	現地狀況	

巡查人員：謝安文

計畫經理：

蔡明安