115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單


巡查表單編號	Y1epb-115-077		
巡查日期	115 年 10 月 21 日 星期三	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	■無揚塵□輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 15 : 00) PM_{10} 濃度: 193 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 24 $\mu g/m^3$ 風速: 3.2 m/s 風向: 212	麥寮測站監測資料(時間 15 : 00) PM_{10} 濃度: 302 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 測站數據異常 $\mu g/m^3$ 風速: 8.8 m/s 風向: 15	
巡查地點	■西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 ■水覆蓋 □防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	□農耕施作區 □其他:_____	
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 □河道中 ■南岸) /■下游(□北岸 ■河道中 ■南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速： 3.5 m/s	2. 現地風向： 221 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 15:38 現地風速 3.5m/s，河道低灘地濕潤，上下游南北岸灘地綠覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫


濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-077	巡查日期	115 年 10 月 21 日 星期三

現場照片




現地風速




上游北岸




上游河道




上游河道




上游南岸



下游南岸



下游河道



下游北岸

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單


巡查表單編號	Y1epb-115-078		
巡查日期	115 年 10 月 21 日 星期三	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	■無揚塵□輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 15 : 00) PM_{10} 濃度: 193 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 24 $\mu g/m^3$ 風速: 3.2 m/s 風向: 212	麥寮測站監測資料(時間 15 : 00) PM_{10} 濃度: 302 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 測站數據異常 $\mu g/m^3$ 風速: 8.8 m/s 風向: 15	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	■二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 ■水覆蓋 ■防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	■農耕施作區 ■其他: 稻草蓆	
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 ■河道中 □南岸) /■下游(□北岸 ■河道中 □南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速： 4.5 m/s	2. 現地風向： 243 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 15:15 現地風速 4.5m/s，低灘地水覆蓋良好，南岸部分農耕未施作區域覆蓋良好，北岸灘地稻草蓆覆蓋，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫


濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-078	巡查日期	115 年 10 月 21 日 星期三


現場照片




現地風速



下游




河道



上游




現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單


巡查表單編號	Y1epb-115-079		
巡查日期	115 年 10 月 21 日 星期三	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	□無揚塵■輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 163 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 19 $\mu g/m^3$ 風速: 3 m/s 風向: 254	麥寮測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 241 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 19 $\mu g/m^3$ 風速: 10.1 m/s 風向: 20	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 ■二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 □水覆蓋 □防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	□農耕施作區 □其他:_____	
主要裸露灘地	■上游 (■北岸 ■河道中 □南岸) /□下游(□北岸 □河道中 □南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 12.0 m/s	2. 現地風向: 235 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 14:51 現地風速 12.0m/s，上游南北岸灘地綠覆蓋良好，上、下游低灘部分乾裸露面積大，現場上、下游低灘地及下游南岸高灘地明顯塵發生，輕微越堤。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫


濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-079	巡查日期	115 年 10 月 21 日 星期三


現場照片




現地風速




上游北岸



上游北岸




上游河道




上游南岸



下游南岸



下游河道



下游北岸

巡查人員：

計畫經理：

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-080		
巡查日期	115 年 10 月 21 日 星期三	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	□無揚塵■輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 163 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 19 $\mu g/m^3$ 風速: 3 m/s 風向: 254	麥寮測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 241 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 19 $\mu g/m^3$ 風速: 10.1 m/s 風向: 20	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ■二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (■灘地灑水 ■綠覆蓋 ■水覆蓋 □防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	■農耕施作區 □其他:	
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 ■河道中 ■南岸) /■下游(□北岸 ■河道中 ■南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速： 11.5 m/s	2. 現地風向： 217 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 14:56 現地風速 11.5m/s，南岸農耕區施作良好，北岸高灘地綠覆蓋良好，南岸水線及灑水車作業中，低灘地高揚程泵浦作業中，上、下游低灘地明顯揚塵發生，輕微越堤。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫


濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-080	巡查日期	115 年 10 月 21 日 星期三

現場照片



現地風速



現地狀況



現地狀況




現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-081		
巡查日期	115 年 10 月 21 日 星期三	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	□無揚塵■輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 163 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 19 $\mu g/m^3$ 風速: 3 m/s 風向: 254	麥寮測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 241 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 19 $\mu g/m^3$ 風速: 10.1 m/s 風向: 20	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 ■二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 □水覆蓋 ■防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	□農耕施作區 □其他:_____	
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 □河道中 ■南岸) /■下游(□北岸 □河道中 ■南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速： 6.4 m/s	2. 現地風向： 9 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 14:54 現場風速 6.4m/s，複式斷面情形良好，南岸植生綠覆良好，現場上下游南岸輕微揚塵發生，輕微越堤 。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-081	巡查日期	115 年 10 月 21 日 星期三

現場照片




現地風速



現地狀況



現地狀況



現地狀況




現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-082		
巡查日期	115 年 10 月 21 日 星期三	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	□無揚塵■輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 163 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 19 $\mu g/m^3$ 風速: 3 m/s 風向: 254	麥寮測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 241 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 19 $\mu g/m^3$ 風速: 10.1 m/s 風向: 20	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ■崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■農耕施作區 ■抑制揚塵工法施作區 □其他: (□灘地灑水 ■綠覆蓋 □水覆蓋 ■防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)		
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 ■河道中 □南岸) /■下游(□北岸 ■河道中 □南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速： 12.6 m/s 2. 現地風向： 18 (degrees)		
現場地形 描述	巡查時間 14:46 現場風速 12.6m/s，現場風速 10.3m/s，南岸複式斷面養護良好，南北岸灘地綠覆蓋良好，現場南岸發生輕微揚塵，輕微越堤。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫


濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-082	巡查日期	115 年 10 月 21 日 星期三

現場照片




現地風速




下游




北岸




上游



防風林



現地狀況



現地狀況



現地狀況

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-083		
巡查日期	115 年 10 月 21 日 星期三	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	□無揚塵□輕微揚塵■中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 163 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 19 $\mu g/m^3$ 風速: 3 m/s 風向: 254	麥寮測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 241 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 19 $\mu g/m^3$ 風速: 10.1 m/s 風向: 20	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 ■麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 ■水覆蓋 □防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	□農耕施作區 □其他:	
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 ■河道中 ■南岸) /□下游(□北岸 ■河道中 ■南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速： 10.0 m/s	2. 現地風向： 7 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 14:43 現場風速 10.0m/s，河道中上游北岸及下游南北岸低灘地綠覆良好，上游河中島灘地及南岸局部揚塵，下游河中島灘地及南岸局部揚塵，輕微越堤。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-083	巡查日期	115 年 10 月 21 日 星期三


現場照片




現地風速




上游北岸




上游河中灘地




上游南岸



上游南岸



下游南岸



下游河中灘地



下游北岸

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單


巡查表單編號	Y1epb-115-084		
巡查日期	115 年 10 月 21 日 星期三	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況（能見度）	□無揚塵□輕微揚塵■中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 （10KM 外） （5-10KM） （1-5 KM ） （1 KM 內） （ 500 M 內 ）		
環保署監測站空氣品質狀況描述	崙背測站監測資料(時間 14 : 00)	麥寮測站監測資料(時間 14 : 00)	
	PM_{10} 濃度: 163 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 19 $\mu g/m^3$ 風速: 3 m/s 風向: 254	PM_{10} 濃度: 241 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 19 $\mu g/m^3$ 風速: 10.1 m/s 風向: 20	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ■麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 ■水覆蓋 ■防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	□農耕施作區 □其他:	
主要裸露灘地	■上游（□北岸 ■河道中 □南岸）/■下游(□北岸 ■河道中 ■南岸 ）		
現地氣象資料	1. 現地風速： 12.6 m/s	2. 現地風向： 2 (degrees)	
現場地形描述	巡查時間 14:09 風速 12.6m/s，南岸水、綠覆蓋良好，南岸地灘地工程機具作業中，現場河道上河中島灘地、北岸及南岸局部揚塵，下游河中島灘地及南岸局部揚塵，無越堤。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫


濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-084	巡查日期	115 年 10 月 21 日 星期三


現場照片




現地風速



現地狀況



現地狀況




現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單


巡查表單編號	Y1epb-115-085		
巡查日期	115 年 10 月 22 日 星期四	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	□無揚塵■輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 11 : 00)	麥寮測站監測資料(時間 11 : 00)	
	PM_{10} 濃度: 305 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 測站數據異常 $\mu g/m^3$ 風速: 3.9 m/s 風向: 247	PM_{10} 濃度: 543 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 46 $\mu g/m^3$ 風速: 13.3 m/s 風向: 19	
巡查地點	■西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 ■水覆蓋 □防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	□農耕施作區 □其他:_____	
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 □河道中 ■南岸) /■下游(□北岸 ■河道中 ■南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速 : 10.4 m/s	2. 現地風向 : 231 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 11:19 現地風速 10.4m/s，低灘地乾裸露面積大，上下游南北岸灘地綠覆蓋良好，現場上游南岸於中沙大橋周遭及下游低灘地揚塵明顯發生，輕微揚塵越堤。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫


濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-085	巡查日期	115 年 10 月 22 日 星期四


現場照片




現地風速




上游北岸




上游河道




上游河道




上游南岸



下游南岸



下游河道



下游北岸

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-086		
巡查日期	115 年 10 月 22 日 星期四	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	□無揚塵□輕微揚塵■中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00) PM_{10} 濃度: 260 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 20 $\mu g/m^3$ 風速: 3.6 m/s 風向: 87	麥寮測站監測資料(時間 10 : 00) PM_{10} 濃度: 506 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 43 $\mu g/m^3$ 風速: 9.8 m/s 風向: 17	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	■二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■農耕施作區 ■抑制揚塵工法施作區 ■其他: 稻草蓆 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 ■水覆蓋 ■防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)		
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 ■河道中 □南岸) /■下游(□北岸 ■河道中 □南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速： 8.6 m/s	2. 現地風向： 98 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 10:49 現地風速 8.6m/s，低灘地水覆蓋良好，南岸部分農耕未施作區域覆蓋良好，北岸灘地稻草蓆覆蓋，現場河道低灘地揚塵發生，明顯越堤。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫


濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-086	巡查日期	115 年 10 月 22 日 星期四


現場照片




現地風速




下游




河道




上游




現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況

巡查人員：

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-087		
巡查日期	115 年 10 月 22 日 星期四	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況(能見度)	□無揚塵□輕微揚塵■中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署監測站空氣品質狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00)	麥寮測站監測資料(時間 09 : 00)	
	PM_{10} 濃度: 249 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 22 $\mu g/m^3$ 風速: 3.7 m/s 風向: 85	PM_{10} 濃度: 388 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 40 $\mu g/m^3$ 風速: 9.9 m/s 風向: 15	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 ■二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 □水覆蓋 □防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	□農耕施作區 □其他:_____	
主要裸露灘地	■上游 (■北岸 ■河道中 □南岸) /□下游(□北岸 □河道中 □南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 14.4 m/s	2. 現地風向: 92 (degrees)	
現場地形描述	巡查時間 09:40 現地風速 14.4m/s，上游南北岸灘地綠覆蓋良好，上、下游低灘部分乾裸露面積大，現場上、下游低灘地及上游北岸與下游南岸高灘地明顯塵發生，明顯越堤。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-087	巡查日期	115 年 10 月 22 日 星期四


現場照片




現地風速




上游北岸




上游北岸




上游河道




上游南岸



下游南岸



下游河道



下游北岸

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單


巡查表單編號	Y1epb-115-088		
巡查日期	115 年 10 月 22 日 星期四	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	□無揚塵■輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00) PM_{10} 濃度: 249 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 22 $\mu g/m^3$ 風速: 3.7 m/s 風向: 85	麥寮測站監測資料(時間 09 : 00) PM_{10} 濃度: 388 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 40 $\mu g/m^3$ 風速: 9.9 m/s 風向: 15	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ■二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (■灘地灑水 ■綠覆蓋 ■水覆蓋 □防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	■農耕施作區 □其他:	
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 ■河道中 ■南岸) /■下游(□北岸 ■河道中 ■南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 18.7 m/s	2. 現地風向: 73 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 09:43 現地風速 18.7m/s，南岸農耕區施作良好，北岸高灘地綠覆蓋良好，南岸水線及灑水車作業中，低灘地高揚程泵浦作業中，河道低灘地及高灘地明顯揚塵發生，明顯越堤。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫


濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-088	巡查日期	115 年 10 月 22 日 星期四

現場照片




現地風速



現地狀況



現地狀況




現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-089		
巡查日期	115 年 10 月 22 日 星期四	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況（能見度）	□無揚塵■輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 （10KM 外） （5-10KM） （1-5 KM ） （1 KM 內） （ 500 M 內 ）		
環保署監測站空氣品質狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00) PM_{10} 濃度: 260 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 20 $\mu g/m^3$ 風速: 3.6 m/s 風向: 87	麥寮測站監測資料(時間 10 : 00) PM_{10} 濃度: 506 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 43 $\mu g/m^3$ 風速: 9.8 m/s 風向: 17	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 ■二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 （ □灘地灑水 ■綠覆蓋 □水覆蓋 ■防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬 ）	□農耕施作區 □其他:_____	
主要裸露灘地	■上游（□北岸 □河道中 ■南岸）/■下游(□北岸 □河道中 ■南岸 ）		
現地氣象資料	1. 現地風速： 8.5 m/s	2. 現地風向： 13 (degrees)	
現場地形描述	巡查時間 10:48 現場風速 8.5 m/s，複式斷面及南岸植生綠覆良好，上下游南岸局部揚塵，輕微越堤。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-089	巡查日期	115 年 10 月 22 日 星期四

現場照片



現地風速




現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況

巡查人員：謝友文　　計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-090		
巡查日期	115 年 10 月 22 日 星期四	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	□無揚塵■輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00) PM_{10} 濃度: 260 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 20 $\mu g/m^3$ 風速: 3.6 m/s 風向: 87	麥寮測站監測資料(時間 10 : 00) PM_{10} 濃度: 506 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 43 $\mu g/m^3$ 風速: 9.8 m/s 風向: 17	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ■崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 □水覆蓋 ■防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	■農耕施作區 □其他:	
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 ■河道中 □南岸) /■下游(□北岸 ■河道中 □南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速： 9.4 m/s	2. 現地風向： 6 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 10:15 現場風速 9.4 m/s，南岸複式斷面及兩岸綠覆良好，上游北岸及河中島灘地輕微揚塵，輕微越堤。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫


濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-090	巡查日期	115 年 10 月 22 日 星期四


現場照片




現地風速



下游




北岸



上游




現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單


巡查表單編號	Y1epb-115-091		
巡查日期	115 年 10 月 22 日 星期四	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	□無揚塵□輕微揚塵■中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00) PM_{10} 濃度: 260 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 20 $\mu g/m^3$ 風速: 3.6 m/s 風向: 87	麥寮測站監測資料(時間 10 : 00) PM_{10} 濃度: 506 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 43 $\mu g/m^3$ 風速: 9.8 m/s 風向: 17	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 ■麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 ■水覆蓋 □防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	□農耕施作區 □其他:_____	
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 ■河道中 ■南岸) /□下游(□北岸 ■河道中 ■南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速 : 20.2 m/s	2. 現地風向 : 6 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 10:01 現場風速 20.2 m/s，上下游部分灘地綠覆良好，河中島及南北岸局部揚塵，輕微越堤。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫


濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-091	巡查日期	115 年 10 月 22 日 星期四


現場照片



現地風速




上游北岸



上游河中灘地




上游南岸




上游南岸



下游南岸



下游河中灘地



下游北岸

巡查人員：謝友文　　計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單


巡查表單編號	Y1epb-115-092		
巡查日期	115 年 10 月 22 日 星期四	巡查人員	謝友丈
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	□無揚塵□輕微揚塵■中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 09 : 00) PM_{10} 濃度: 249 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 22 $\mu g/m^3$ 風速: 3.7 m/s 風向: 85	麥寮測站監測資料(時間 09 : 00) PM_{10} 濃度: 388 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 40 $\mu g/m^3$ 風速: 9.9 m/s 風向: 15	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ■麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 ■水覆蓋 ■防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	□農耕施作區 □其他:	
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 ■河道中 □南岸) /■下游(□北岸 ■河道中 ■南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速 : 12.6 m/s	2. 現地風向 : 7 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 09:47 現地風速 12.6 m/s，南岸水、綠覆蓋良好，22 口水井持續灑水，灘地工程機具作業中。河中島及南北岸局部揚塵，輕微越堤。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫


濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-092	巡查日期	115 年 10 月 22 日 星期四


現場照片



現地風速



現地狀況




現地狀況



現地狀況




現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安