


115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-061		
巡查日期	115 年 10 月 5 日 星期一	巡查人員	謝○文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	■無揚塵□輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 15 : 00) PM_{10} 濃度: 77 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 14 $\mu g/m^3$ 風速: 2.3 m/s 風向: 274	麥寮測站監測資料(時間 15 : 00) PM_{10} 濃度: 140 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 11 $\mu g/m^3$ 風速: 7.2 m/s 風向: 15	
巡查地點	■西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 ■水覆蓋 □防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	□農耕施作區 □其他:_____	
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 □河道中 ■南岸) /■下游(□北岸 ■河道中 ■南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速： 3.6 m/s	2. 現地風向： 281 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 15:36 現地風速 3.6m/s，河道低灘地濕潤，上下游南北岸灘地綠覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-061	巡查日期	115 年 10 月 5 日 星期一
現場照片			
	現地風速		上游北岸
			
	上游河道		上游河道
			
	上游南岸		下游南岸
			
	下游河道		下游北岸

巡查人員：謝友文　　計畫經理：蔡明安






115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-062		
巡查日期	115 年 10 月 5 日 星期一	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	■無揚塵□輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00) PM_{10} 濃度: 77 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 14 $\mu g/m^3$ 風速: 2.3 m/s 風向: 274	麥寮測站監測資料(時間 10 : 00) PM_{10} 濃度: 140 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 11 $\mu g/m^3$ 風速: 7.2 m/s 風向: 15	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	■二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■農耕施作區 ■抑制揚塵工法施作區 □其他:_____ (□灘地灑水 ■綠覆蓋 ■水覆蓋 ■防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)		
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 ■河道中 □南岸) /■下游(□北岸 ■河道中 □南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速： 5.1 m/s	2. 現地風向： 261 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 15:13 現地風速 5.1m/s，低灘地水覆蓋良好，南岸農耕地施作良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-062	巡查日期	115 年 10 月 5 日 星期一
現場照片			
	現地風速		下游
			
	河道		上游
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況

巡查人員：謝友文　　計畫經理：蔡明安






115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-063		
巡查日期	115 年 10 月 5 日 星期一	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	□無揚塵■輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 93 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 15 $\mu g/m^3$ 風速: 2.9 m/s 風向: 285	麥寮測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 137 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 8 $\mu g/m^3$ 風速: 8.0 m/s 風向: 15	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 ■二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 □水覆蓋 □防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	□農耕施作區 □其他:_____	
主要裸露灘地	■上游 (■北岸 ■河道中 □南岸) /□下游(□北岸 □河道中 □南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 8.4 m/s	2. 現地風向: 291 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 14:37 現地風速 8.4m/s，南北岸灘地綠覆蓋良好，上游北岸工程機具作業中，上游北岸低灘乾裸露地增加，現場上、下游未覆蓋裸露地輕微揚塵發生，輕微越堤。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-063	巡查日期	115 年 10 月 5 日 星期一
現場照片			
	現地風速		上游北岸
			
	上游北岸		上游河道
			
	上游南岸		下游南岸
			
	下游河道		下游北岸

巡查人員：謝友文　　計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-064		
巡查日期	115 年 10 月 5 日 星期一	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	□無揚塵■輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 93 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 15 $\mu g/m^3$ 風速: 2.9 m/s 風向: 285	麥寮測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 137 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 8 $\mu g/m^3$ 風速: 8.0 m/s 風向: 15	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ■二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 ■水覆蓋 □防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	■農耕施作區 □其他:	
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 ■河道中 ■南岸) /■下游(□北岸 ■河道中 ■南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速：10.5 m/s	2. 現地風向：2 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 14:43 現地風速 10.5m/s，南岸農耕區施作良好，北岸高灘地綠覆蓋良好，水線及灑水車作業中，上、下游低灘地輕微揚塵發生，無越堤。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫


濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-064	巡查日期	115 年 10 月 5 日 星期一


現場照片



現地風速




現地狀況




現地狀況




現地狀況




現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單


巡查表單編號	Y1epb-115-065		
巡查日期	115 年 10 月 5 日 星期一	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	■無揚塵□輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 15 : 00) PM_{10} 濃度: 77 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 14 $\mu g/m^3$ 風速: 2.3 m/s 風向: 274	麥寮測站監測資料(時間 15 : 00) PM_{10} 濃度: 140 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 11 $\mu g/m^3$ 風速: 7.2 m/s 風向: 15	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 ■二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 □農耕施作區 ■抑制揚塵工法施作區 □其他:_____ (□灘地灑水 ■綠覆蓋 □水覆蓋 ■防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)		
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 □河道中 ■南岸) /■下游(□北岸 □河道中 ■南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速： 5.5 m/s	2. 現地風向： 4 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 15:56 現場風速 5.5m/s，複式斷面情形良好，南岸植生綠覆良好，現地無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-065	巡查日期	115 年 10 月 5 日 星期一

現場照片




現地風速




現地狀況



現地狀況




現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安







115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-066		
巡查日期	115 年 10 月 5 日 星期一	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	■無揚塵□輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 15 : 00) PM_{10} 濃度: 77 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 14 $\mu g/m^3$ 風速: 2.3 m/s 風向: 274	麥寮測站監測資料(時間 15 : 00) PM_{10} 濃度: 140 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 11 $\mu g/m^3$ 風速: 7.2 m/s 風向: 15	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ■崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■農耕施作區 ■抑制揚塵工法施作區 □其他:_____ (□灘地灑水 ■綠覆蓋 □水覆蓋 ■防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)		
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 ■河道中 □南岸) /■下游(□北岸 ■河道中 □南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速： 7.4 m/s	2. 現地風向： 9 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 15:38 現場風速 7.4m/s，南岸複式斷面養護良好，南北岸灘地綠覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-066	巡查日期	115 年 10 月 5 日 星期一
現場照片			
	現地風速		下游
			
	北岸		上游
			
	現地狀況		現地狀況
			
	現地狀況		現地狀況

巡查人員：謝友文　　計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單


巡查表單編號	Y1epb-115-067		
巡查日期	115 年 10 月 5 日 星期一	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	□無揚塵■輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 93 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 15 $\mu g/m^3$ 風速: 2.9 m/s 風向: 285	麥寮測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 137 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 8 $\mu g/m^3$ 風速: 8.0 m/s 風向: 15	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 ■麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 ■水覆蓋 □防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	□農耕施作區 □其他:_____	
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 ■河道中 ■南岸) /□下游(□北岸 ■河道中 ■南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速 : 9.4 m/s	2. 現地風向 : 323 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 14:41 現場風速 9.4m/s，河道中上游北岸及下游南北岸低灘地綠覆良好，北岸上下遊乾裸露增加，上下游裸露地輕微揚塵發生，輕微越堤。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫


濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-067	巡查日期	115 年 10 月 5 日 星期一


現場照片




現地風速




上游北岸




上游河中灘地




上游南岸




上游南岸



下游南岸



下游河中灘地



下游北岸

巡查人員：謝友文　　計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單


巡查表單編號	Y1epb-115-068		
巡查日期	115 年 10 月 5 日 星期一	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	□無揚塵■輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 93 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 15 $\mu g/m^3$ 風速: 2.9 m/s 風向: 285	麥寮測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 137 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 8 $\mu g/m^3$ 風速: 8.0 m/s 風向: 15	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ■麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 ■水覆蓋 ■防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	□農耕施作區 □其他:	
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 ■河道中 □南岸) /■下游(□北岸 ■河道中 ■南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速： 7.9 m/s	2. 現地風向： 9 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 15:02 現場風速 7.9m/s，南岸水、綠覆蓋良好，22 口水井灑水作業中，現場河道灘地輕微揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-068	巡查日期	115 年 10 月 5 日 星期一


現場照片




現地風速



現地狀況




現地狀況




現地狀況




現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-069		
巡查日期	115 年 10 月 6 日 星期二	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	■無揚塵□輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 15 : 00) PM_{10} 濃度: 89 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 13 $\mu g/m^3$ 風速: 2.7 m/s 風向: 248	麥寮測站監測資料(時間 15 : 00) PM_{10} 濃度: 133 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 11 $\mu g/m^3$ 風速: 8 m/s 風向: 16	
巡查地點	■西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 ■水覆蓋 □防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	□農耕施作區 □其他:_____	
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 □河道中 ■南岸) /■下游(□北岸 ■河道中 ■南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速： 7.0 m/s	2. 現地風向： 259 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 15:48 現地風速 7.0m/s，河道低灘地濕潤，上下游南北岸灘地綠覆蓋良好，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫


濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-069	巡查日期	115 年 10 月 6 日 星期二


現場照片




現地風速




上游北岸




上游河道




上游河道



上游南岸



下游南岸



下游河道



下游北岸

巡查人員：

計畫經理：

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單


巡查表單編號	Y1epb-115-070		
巡查日期	115 年 10 月 6 日 星期二	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	□無揚塵■輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 10 : 00) PM_{10} 濃度: 77 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 14 $\mu g/m^3$ 風速: 2.3 m/s 風向: 274	麥寮測站監測資料(時間 10 : 00) PM_{10} 濃度: 140 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 11 $\mu g/m^3$ 風速: 7.2 m/s 風向: 15	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	■二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■農耕施作區 ■抑制揚塵工法施作區 □其他:_____ (□灘地灑水 ■綠覆蓋 ■水覆蓋 ■防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)		
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 ■河道中 □南岸) /■下游(□北岸 ■河道中 □南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速： 4.3 m/s	2. 現地風向： 291 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 15:00 現地風速 4.3m/s，低灘地水覆蓋良好，南岸農耕地施作良好，北岸灘地稻草蓆覆蓋，現場下游灘地輕微揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫


濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-070	巡查日期	115 年 10 月 6 日 星期二


現場照片




現地風速




下游



河道



上游




現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安








115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-071		
巡查日期	115 年 10 月 6 日 星期二	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	■無揚塵□輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 93 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 15 $\mu g/m^3$ 風速: 2.9 m/s 風向: 285	麥寮測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 137 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 8 $\mu g/m^3$ 風速: 8.0 m/s 風向: 15	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 ■二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 □水覆蓋 □防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	□農耕施作區 □其他:_____	
主要裸露灘地	■上游 (■北岸 ■河道中 □南岸) /□下游(□北岸 □河道中 □南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速: 6.1 m/s	2. 現地風向: 261 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 15:42 現地風速 6.1m/s，南北岸灘地綠覆蓋良好，上游北岸工程機具作業中，上游北岸低灘裸露地增加，現場無揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-071	巡查日期	115 年 10 月 6 日 星期二
現場照片			
	現地風速		上游北岸
			
	上游北岸		上游河道
			
	上游南岸		下游南岸
			
	下游河道		下游北岸

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-072		
巡查日期	115 年 10 月 6 日 星期二	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	□無揚塵■輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 93 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 15 $\mu g/m^3$ 風速: 2.9 m/s 風向: 285	麥寮測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 137 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 8 $\mu g/m^3$ 風速: 8.0 m/s 風向: 15	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) ■二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (■灘地灑水 ■綠覆蓋 ■水覆蓋 □防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	■農耕施作區 □其他:	
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 ■河道中 ■南岸) /■下游(□北岸 ■河道中 ■南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速： 9.0 m/s	2. 現地風向： 11 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 14:28 現地風速 9.0m/s，南岸農耕區施作良好，北岸高灘地綠覆蓋良好，南岸高灘地水線鋪設中，水線及灑水車作業中，河道高揚程泵浦作業，下游河道低灘地輕微揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫


濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-072	巡查日期	115 年 10 月 6 日 星期二


現場照片




現地風速



現地狀況



現地狀況



現地狀況




現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況

巡查人員：

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單


巡查表單編號	Y1epb-115-073		
巡查日期	115 年 10 月 6 日 星期二	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	□無揚塵■輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 15 : 00) PM_{10} 濃度: 77 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 14 $\mu g/m^3$ 風速: 2.3 m/s 風向: 274	麥寮測站監測資料(時間 15 : 00) PM_{10} 濃度: 140 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 11 $\mu g/m^3$ 風速: 7.2 m/s 風向: 15	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 ■二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 □水覆蓋 ■防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	□農耕施作區 □其他:_____	
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 □河道中 ■南岸) /■下游(□北岸 □河道中 ■南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速： 11.2 m/s	2. 現地風向： 11 (degrees)	
現場地形 描述	現場風速 11.2m/s，複式斷面情形良好，南岸植生綠覆良好，現場上游河道低灘地輕微揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫


濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-073	巡查日期	115 年 10 月 6 日 星期二

現場照片




現地風速



現地狀況




現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單


巡查表單編號	Y1epb-115-074		
巡查日期	115 年 10 月 6 日 星期二	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況(能見度)	□無揚塵■輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署監測站空氣品質狀況描述	崙背測站監測資料(時間 15 : 00)	麥寮測站監測資料(時間 15 : 00)	
	PM_{10} 濃度: 77 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 14 $\mu g/m^3$ 風速: 2.3 m/s 風向: 274	PM_{10} 濃度: 140 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 11 $\mu g/m^3$ 風速: 7.2 m/s 風向: 15	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) ■崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 □水覆蓋 ■防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	■農耕施作區 □其他:	
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 ■河道中 □南岸) /■下游(□北岸 ■河道中 □南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速： 12.6 m/s	2. 現地風向： 7 (degrees)	
現場地形描述	巡查時間 14:03 現場風速 12.6m/s，南岸複式斷面養護良好，南北岸灘地綠覆蓋良好，現場北岸河道灘地輕微揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫


濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-074	巡查日期	115 年 10 月 6 日 星期二


現場照片




現地風速



下游




北岸



上游



防風林



現地狀況



現地狀況



現地狀況

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-075		
巡查日期	115 年 10 月 6 日 星期二	巡查人員	謝友文
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況 (能見度)	□無揚塵■輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署 監測站 空氣品質 狀況描述	崙背測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 93 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 15 $\mu g/m^3$ 風速: 2.9 m/s 風向: 285	麥寮測站監測資料(時間 14 : 00) PM_{10} 濃度: 137 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 8 $\mu g/m^3$ 風速: 8.0 m/s 風向: 15	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 ■麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) □麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況 描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 ■水覆蓋 □防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	□農耕施作區 □其他:_____	
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 ■河道中 ■南岸) /□下游(□北岸 ■河道中 ■南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速： 11.5 m/s	2. 現地風向： 7 (degrees)	
現場地形 描述	巡查時間 13:03 場風速 11.5m/s，河道中上游北岸及下游南北岸低灘地綠覆良好，上游南岸低灘地工程機具作業中，上下游低灘地明顯揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫


濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-075	巡查日期	115 年 10 月 6 日 星期二

現場照片




現地風速




上游北岸



上游河中灘地



上游南岸



上游南岸



下游南岸



下游河中灘地



下游北岸

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明安

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-076		
巡查日期	115 年 10 月 6 日 星期二	巡查人員	謝友丈
巡查原因	□濁水溪揚塵□空氣品質劣化□沙塵暴■例行性巡查		
揚塵狀況(能見度)	□無揚塵■輕微揚塵□中度揚塵□嚴重揚塵□非常嚴重揚塵 (10KM 外) (5-10KM) (1-5 KM) (1 KM 內) (500 M 內)		
環保署監測站空氣品質狀況描述	崙背測站監測資料(時間 14 : 00)	麥寮測站監測資料(時間 14 : 00)	
	PM_{10} 濃度: 93 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 15 $\mu g/m^3$ 風速: 2.9 m/s 風向: 285	PM_{10} 濃度: 137 $\mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ 濃度: 8 $\mu g/m^3$ 風速: 8.0 m/s 風向: 15	
巡查地點	□西螺鎮溪州大橋上 □二崙鄉自強大橋上 □二崙鄉 64 號越堤路 □麥寮鄉西濱大橋上	□二崙鄉 96 號越堤路(高鐵橋旁) □二崙鄉 74 號越堤路(二崙清潔隊) □崙背鄉 40 號越堤路(草湖社區) ■麥寮鄉 10 號越堤路(出海口大沙洲)	
現地狀況描述	■無人耕種區 ■抑制揚塵工法施作區 (□灘地灑水 ■綠覆蓋 ■水覆蓋 ■防風林 □防塵網 □培厚 □疏濬)	□農耕施作區 □其他:_____	
主要裸露灘地	■上游 (□北岸 ■河道中 □南岸) /■下游(□北岸 ■河道中 ■南岸)		
現地氣象資料	1. 現地風速： 10.4 m/s	2. 現地風向： 2 (degrees)	
現場地形描述	巡查時間 13:39 現場風速 10.4m/s，南岸水、綠覆蓋良好，22 口水井灑水作業及便道灑水車作業中，南岸地灘地工程機具作業中，現場河道低灘地及出海口區域明顯揚塵發生。		
備註			

115 年度雲林縣濁水溪河川揚塵宣導、應變防制及環境清理計畫

濁水溪河川揚塵現場巡查紀錄單

巡查表單編號	Y1epb-115-076	巡查日期	115 年 10 月 6 日 星期二

現場照片



現地風速



現地狀況




現地狀況




現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況



現地狀況

巡查人員：謝友文

計畫經理：蔡明宏